

---

## BAB V

### HIPOTESIS

Dugaan sementara pada penelitian kerusakan struktur jalan sepanjang ruas jalan Playen-Gading adalah retak-retak yang tidak segera ditangani sehingga menimbulkan lubang akibat lepasnya butiran perkerasan. Hal ini kemungkinan disebabkan adanya beban volume lalu lintas yang berlebih, pengaruh kembang susut tanah yang besar, kurang baiknya bahan perkerasan dan kurang kuatnya daya dukung tanah.

