



**Lampiran 1 Hasil Pemodelan Plaxis Lereng Timbunan 6m Tanah dengan Replacement Dengan Perkuatan**




**Gambar L-16.1 Pemodelan Lereng Timbunan 6m Replacement Dengan Perkuatan**




**Gambar L-16.2 Meshing pada Lereng Timbunan 6m Replacement Dengan Perkuatan**




**Gambar L-16.3 Initial Soil Stresses pada Lereng Timbunan 6m Replacement Dengan Perkuatan Masa Konstruksi**




**Gambar L-16.4** *Deformed Mesh* Lereng Timbunan 6m Replacement Masa Konstruksi Akibat Beban Struktur




**Gambar L-16.5** *Deformed Mesh* Lereng Timbunan 6m Replacement Masa Konstruksi Akibat Beban dan Gempa




**Gambar L-16.6** *Total Displacements (Utot)* Lereng Timbunan 6m Replacement Masa Konstruksi Akibat Beban Struktur



**Gambar L-16.7 Total Displacement Lereng Timbunan 6m Replacement Masa Konstruksi Akibat Beban dan Gempa**




**Gambar L-16.8 Arah Pergerakan Tanah Lereng Timbunan 6m Replacement Masa Konstruksi Akibat Beban Struktur**




**Gambar L-16.9 Arah Pergerakan Tanah Lereng Timbunan 6m Replacement Masa Konstruksi Akibat Beban dan Gempa**







**Gambar L-16.10 Potensi Kelongsoran Lereng Timbunan 6m Replacement Masa Konstruksi Akibat Beban Struktur**




**Gambar L-16.11 Potensi Kelongsoran Lereng Timbunan 6m Replacement Masa Konstruksi Akibat Beban dan Gempa**




**Gambar L-16.12 *Effective Stresses* Lereng Timbunan 6m Replacement Masa Konstruksi Akibat Beban Struktur**




**Gambar L-16.13** *Effective Stresses* Lereng Timbunan 6m Replacement Masa Konstruksi Akibat Beban dan Gempa




**Gambar L-16.14** Kurva SF Lereng Timbunan 6m Replacement Masa Konstruksi




**Gambar L-16.15** *Initial Soil Stresses* pada Lereng Timbunan 6m Replacement Dengan Perkuatan Pasca Konstruksi



**Gambar L-16.16 Deformed Mesh Lereng Timbunan 6m Replacement Pasca Konstruksi Akibat Beban Lalu Lintas**




**Gambar L-16.17 Deformed Mesh Lereng Timbunan 6m Replacement Pasca Konstruksi Akibat Beban dan Gempa**




**Gambar L-16.18 Total Displacement Lereng Timbunan 6m Replacement Pasca Konstruksi Akibat Beban Lalu Lintas**







**Gambar L-16.19 Total Displacement Lereng Timbunan 6m Replacement Pasca Konstruksi Akibat Beban dan Gempa**




**Gambar L-16.20 Arah Pergerakan Tanah Lereng Timbunan 6m Replacement Pasca Konstruksi Akibat Beban Lalu Lintas**




**Gambar L-16.21 Arah Pergerakan Lereng Timbunan 6m Replacement Pasca Konstruksi Akibat Beban dan Gempa**



**Gambar L-16.22 Potensi Kelongsoran Lereng Timbunan 6m Replacement Pasca Konstruksi Akibat Beban Lalu Lintas**




**Gambar L-16.23 Potensi Kelongsoran Lereng Timbunan 6m Replacement Pasca Konstruksi Akibat Beban dan Gempa**




**Gambar L-16.24 *Effective Stresses* Lereng Timbunan 6m Replacement Pasca Konstruksi Akibat Beban Lalu Lintas**






**Gambar L-16.25 Effective Stresses Lereng Timbunan 6m Replacement Pasca Konstruksi Akibat Beban dan Gempa**



**Gambar L-16.26 Kurva SF Lereng Timbunan 6m Replacement Pasca Konstruksi**



**Gambar L-16.27 Konsolidasi Lereng Timbunan 6m Replacement Selama Satu Tahun**