




**Lampiran 1 Hasil Pemodelan Plaxis Lereng Timbunan 6m Tanah Asli Tanpa Perkuatan**




**Gambar L-9.1 Pemodelan Lereng Timbunan 6m Tanah Asli Tanpa Perkuatan**




**Gambar L-9.2 Meshing pada Lereng Timbunan 6m Tanah Asli Tanpa Perkuatan**




**Gambar L-9.3 Initial Soil Stresses pada Lereng Timbunan 6m Tanah Asli Tanpa Perkuatan Masa Konstruksi**




**Gambar L-9.4 Deformed Mesh Lereng Timbunan 6m Tanah Asli Masa Konstruksi Akibat Beban Struktur**




**Gambar L-9.5 Deformed Mesh Lereng Timbunan 6m Tanah Asli Masa Konstruksi Akibat Beban dan Gempa**




**Gambar L-9.6 Total Displacement Lereng Timbunan 6m Tanah Asli Masa Konstruksi Akibat Beban Struktur**



**Gambar L-9.7 Total Displacement Lereng Timbunan 6m Tanah Asli Masa Konstruksi Akibat Beban dan Gempa**




**Gambar L-9.8 Arah Pergerakan Tanah Lereng Timbunan 6m Tanah Asli Masa Konstruksi Akibat Beban Struktur**




**Gambar L-9.9 Arah Pergerakan Tanah Lereng Timbunan 6m Tanah Asli Masa Konstruksi Akibat Beban dan Gempa**







**Gambar L-9.10 Potensi Kelongsoran Lereng Timbunan 6m Tanah Asli Masa Konstruksi Akibat Beban Struktur**




**Gambar L-9.11 Potensi Kelongsoran Lereng Timbunan 6m Tanah Asli Masa Konstruksi Akibat Beban dan Gempa**




**Gambar L-9.12 *Effective Stresses* Lereng Timbunan 6m Tanah Asli Masa Konstruksi Akibat Beban Struktur**




**Gambar L-9.13** *Effective Stresses* Lereng Timbunan 6m Tanah Asli Masa Konstruksi Akibat Beban dan Gempa




**Gambar L-9.14** Kurva SF Lereng Timbunan 6m Tanah Asli Masa Konstruksi




**Gambar L-9.15** *Initial Soil Stresses* pada Lereng Timbunan 6m Tanah Asli Tanpa Perkuatan Pasca Konstruksi



**Gambar L-9.16 Deformed Mesh Lereng Timbunan 6m Tanah Asli Pasca Konstruksi Akibat Beban Lalu Lintas**




**Gambar L-9.17 Deformed Mesh Lereng Timbunan 6m Tanah Asli Pasca Konstruksi Akibat Beban dan Gempa**




**Gambar L-9.18 Total Displacement Lereng Timbunan 6m Tanah Asli Pasca Konstruksi Akibat Beban Lalu Lintas**







**Gambar L-9.19 Total Displacement Lereng Timbunan 6m Tanah Asli Pasca Konstruksi Akibat Beban dan Gempa**




**Gambar L-9.20 Arah Pergerakan Tanah Lereng Timbunan 6m Tanah Asli Pasca Konstruksi Akibat Beban Lalu Lintas**




**Gambar L-9.21 Arah Pergerakan Lereng Timbunan 6m Tanah Asli Pasca Konstruksi Akibat Beban dan Gempa**



**Gambar L-9.22 Potensi Kelongsoran Lereng Timbunan 6m Tanah Asli Pasca Konstruksi Akibat Beban Lalu Lintas**




**Gambar L-9.23 Potensi Kelongsoran Lereng Timbunan 6m Tanah Asli Pasca Konstruksi Akibat Beban dan Gempa**




**Gambar L-9.24 Effective Stresses Lereng Timbunan 6m Tanah Asli Pasca Konstruksi Akibat Beban Lalu Lintas**






**Gambar L-9.25** *Effective Stresses* Lereng Timbunan 6m Tanah Asli Pasca Konstruksi Akibat Beban dan Gempa



**Gambar L-9.26** Kurva SF Lereng Timbunan 6m Tanah Asli Pasca Konstruksi



**Gambar L-9.27** Konsolidasi Lereng Timbunan 6m Tanah Asli Selama Satu Tahun