

Lampiran 1 Gambar Kondisi Proyek *The Palace Apartment & Condotel*



Gambar L-1.1 Area Kerja Berantakan



Gambar L-1.2 Kabel yang Tidak Rapi




Gambar L-1.3 Kondisi Area Pembesian Sempit dan Kotor



Gambar L-1.4 Bahan Mudah Meledak Dekat Dengan Generator Listrik



Gambar L-1.5 Kondisi Area yang Tidak Aman



Gambar L-1.6 Sampah Berserakan



Gambar L-1.7 Sisa Bahan Bakar Tidak Langsung di Bereskan