

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengamatan dan analisa pada ruas jalan Godean pada saat ini dan 10 tahun yang akan datang, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan lebar jalur yang ada saat ini tingkat pelayanan pada ruas jalan Godean telah melampaui nilai derajat kejenuhan yang disyaratkan MKJI 1997 yaitu sebesar 0,75.
2. Untuk mengatasi kemacetan atau gangguan terhadap arus lalu-lintas maka perlu dilakukan penambahan jumlah lajur.
3. Untuk menyesuaikan dengan perkerasan baru, maka perkerasan lama perlu diberi lapis tambahan (*overlay*).

6.2 Saran

1. Perlu adanya penambahan kelengkapan jalan seperti marka jalan, rambu lalu-lintas pada jalan masuk.
2. Penambahan lajur khusus untuk kendaraan tidak bermotor.
3. Pembuatan trotoar pada segmen I.
4. Perlu penambahan lahan parkir pada kedua sisi jalan.