BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Evaluasi Daerah Rawan Kecelakaan

Pergerakan arus lalulintas di Daerah Istimewa Yogyakarta semakin tinggi karena sebagai salah satu kota pelajar dan kota tujuan wisata dari tahun ke tahun terus meningkat dengan bertambahnya pengguna jalan raya, sehingga menunjukkan persoalan berlalulintas seperti terjadinya kecelakaan lalulintas. Hal ini dapat dilihat dari beberapa titik atau lokasi yang sering terjadinya kecelakaan dan terlebih lagi jalur Jogja-Solo adalah jalur selatan Pulau Jawa, yang menghubungkan beberapa kota besar, seperti Yogyakarta dengan Solo. Jalur ini merupakan jalur utama sehingga pergerakan lalulintas sangat tinggi dan dimungkinkan sering terjadinya kecelakaan. Kecelakaan terjadi karena beberapa penyebab seperti, pelanggaran atau sikap hatihati dari pengguna jalan, kondisi jalan, dan kondisi kendaraan. Penyebab kecelakaan yang sering terjadi pada ruas jalan Jogja-Solo adalah karena faktor pengguna jalan, dikarenakan pengemudi yang memacu kendaraannya melebihi batas kecepatan yang diizinkan pada ruas jalan tersebut.

Ruas jalan Jogja-Solo yang diteliti dimulai dari km 8 dan berakhir pada km 28 yang terdiri dari 2 ruas jalan yaitu: ruas Jogja — Klaten sepanjang 8 km, ruas jalan Klaten — Solo 12 km, mempunyai lebar 10 meter dengan arah arus dua arah yang terdiri dari dua jalur dan 4 lajur yang dipisahkan oleh median antar jalurnya.

5.2 Tipe Kecelakaan Lalulintas


Kendaraan yang mengalami kecelakaan mempunyai beberapa tipe kecelakaan yang berbeda-beda, adapun tipe-tipe kecelakaan yang terjadi pada ruas jalan Jogja-Solo dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Tipe-tipe Kecelakaan pada Ruas Jalan Jogja – Solo Tahun 2004


Tipe Kecelakaan	S Jumlah	Persentase (%)
Depan – Depan	0	0
Depan – Belakang	5	26,32
Depan – Samping	7	36,84
Samping – Samping	1	5,26
Lepas Kendali	6	31,58
Jumlah	19 19 114 114 114 114 114 114 114 114 11	100

Sumber: Data dari POLRES Sleman & POLRES Klaten, 2004

Dari Tabel 5.1 dapat dijelaskan bahwa kecelakaan yang sering terjadi pada ruas jalan Jogja-Solo pada kurun waktu 2004 adalah depan - samping sebanyak 7 kejadian atau 36,84% dari semua kejadian kecelakaan pada ruas jalan tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5.1 dan Gambar 5.2.



Gambar 5.1 Tipe-tipe Kecelakaan pada Ruas Jalan Jogja - Solo



Gambar 5.2 Persentase Tipe Tabrakan pada Ruas Jalan Jogja-Solo

5.3 Kecelakaan Pada Ruas Jalan


Kejadian kecelakaan kebanyakan terjadi karena pengemudi dalam mengendarai kendaraan dalam kecepatan tinggi. Ketika ada kendaraan dari arah yang sama atau yang berada didepannya akan berbelok melalui koridor karena kurang bisa mengendalikan diri, sehingga terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan. Biasanya tingkat keparahannya tinggi dan banyak menimbulkan luka ringan, luka berat bahkan kematian dan kerugian harta benda. Ditinjau dari tingkat keparahan jumlah korban kecelakaan dapat dilihat dari Tabel 5.2 dan Gambar 5.3.

Tabel 5.2 Jumlah Kecelakaan Ditinjau dari Tingkat Keparahan pada Ruas Jalan Jogja – Solo Tahun 2004.


T. I.		Korban	
Tahun	MD	LB	LR
2004	4	9	12
Persentase (%)	16	36	48

Sumber: Data dari POLRES Sleman & POLRES Klaten, 2004

Dari Tabel 5.2 dan Gambar 5.3 dapat dijelaskan bahwa jumlah korban kecelakaan pada tahun 2004 adalah 25 orang. Dilihat dari persentase korban, korban meninggal dunia sebesar 16%, korban luka berat 36% dan korban luka ringan 48%.



Gambar 5.3 Jumlah Korban Kecelakaan Berdasarkan Tingkat Keparahan pada Ruas Jalan Jogja – Solo Tahun 2004.



Gambar 5.4 Persentase Kecelakaan Ditinjau dari Tingkat Keparahan Korban pada Ruas Jalan Jogja – Solo.

5.4 Kendaraan Yang Terlibat


Kecelakaan yang terjadi pada ruas jalan mempunyai jenis kendaraan yang sama atau berbeda-beda baik itu roda dua maupun roda empat atau lebih. Untuk mengetahui jenis kendaraan, jumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan pada ruas jalan Jogja – Solo lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.3 dan Gambar 5.5.

Tabel 5.3 Jumlah Kendaraan yang Terlibat Kecelakaan pada Ruas Jalan Jogja


– Solo tahun 2004

Jumlah Kendaraan					
Mobil	Truk	Bus	Motor	Non Motor	Pejalan
9	7	1	14	2	5
23,68	18,42	2,63	36,84	5,26	13,16
	9	7	Mobil Truk Bus 9 7 1	Mobil Truk Bus Motor 9 7 1 14	Mobil Truk Bus Motor Non Motor 9 7 1 14 2

Sumber: Data POLRES Sleman & POLRES Klaten, 2004



Gambar 5.5 Jumlah Jenis Kendaraan yang Terlibat Kecelakaan pada Ruas Jalan Jogja – Solo 2004



Gambar 5.6 Persentase Jenis Kendaraan yang Terlibat Kecelakaan pada Ruas Jalan Jogja – Solo

Dari Tabel 5,3 dan Gambar 5.6 menunjukkan bahwa motor merupakan kendaraan yang paling tinggi mengalami kecelakaan lalulintas sebanyak 14 kasus atau 36,84% dari total kendaraan yang terlibat kecelakaan selama tahun 2004. Hal yang menyebabkan tingginya keterlibatan sepeda motor dalam kecelakaan antara lain masih rendahnya tingkat kewaspadaan para pengemudi dan juga akibat pengemudi kendaraan bermotor sering memacu kendaraannya melebihi kecepatan rencana jalan tersebut dan kendaraan bermotornya kadang kurang lengkap atau tidak lengkap seperti lampu riting, bel maupun lainnya. Secara spesifik jumlah dan jenis kendaraan yang terlibat kecelakaan pada ruas jalan Jogja – Solo tahun 2004 dapat dilihat pada Tabel 5.4.



Tabel 5.4 Jenis Kendaraan yang Terlibat Kecelakaan pada Ruas Jalan Jogja – Solo Tahun 2004

Jenis Kendaraan	Tahun 2004	Jumlah
Mobil Vs Mobil	1	1
Mobil Vs Truk	1	1
Mobil Vs Bus	_	_
Mobil Vs SPM	3	3
Mobil Vs Sepeda	ISI AAA	1
Mobil Vs Pejalan Kaki	SEWIAL	1
Mobil Vs lain-lain	1	1
Truk Vs Truk	415	-
Truk Vs Bus	-	<u>-</u>
Truk Vs SPM	4	4
Truk Vs Sepeda	-	-
Truk Vs Pejalan Kaki	1	
Truk Vs lain-lain		<u> </u>
Bus Vs Bus	-	7 .
Bus Vs SPM		
Bus Vs Sepeda	-	
Bus Vs Pejalan kaki	1	1
Bus Vs lain-lain	-	10
SPM Vs SPM	2	2
SPM Vs Sepeda	1	1
SPM Vs Pejalan kaki	2	2
SPM Vs Lain-lain		-
Jumlah	19	19

Sumber: Data dari POLRES Sleman & POLRES Klaten, 2004

Dari Tabel 5.4 dapat dijelaskan bahwa jenis kendaraan yang sering terlibat kecelakaan yaitu truk vs sepeda motor 4 kejadian, mobil vs sepeda motor 3 kejadian, sepeda motor vs sepeda motor 2 kejadian, dan sepeda motor vs pejalan kaki 2 kejadian.


5.5 Waktu Kecelakaan

Untuk mengetahui waktu terjadinya kecelakaan lalulintas pada ruas jalan Jogja – Solo dapat dilihat pada Tabel 5.5, Gambar 5.7 dan Gambar 5.8.


Tabel 5.5 Waktu Kejadian Kecelakaan Tahun 2004

Waktu Kejadian	Jumlah Kecelakaan	Persentase (%)
00.01-04.00	ISI AAA	5,26
04.01-08.00	3	15,79
08.01-12.00	7	36,84
12.01-16.00	4	21,05
16.01-20.00		5,26
20.01-24.00	3	15,79
Jumlah	19	100

Sumber: Data dari POLRES Sleman & POLRES Klaten, 2004.



Gambar 5.7 Waktu Kejadian Kecelakaan pada Tahun 2004



Gambar 5.8 Persentase Waktu Kejadian Kecelakaan Lalulintas Tahun 2004

Dari Tabel 5.5 dan Gambar 5.8 dapat dilihat bahwa waktu kejadian kecelakaan lalulintas sebesar pada ruas jalan Jogja – Solo pada tahun 2004 adalah antara jam 08.01 – 12.00 WIB. Jumlah kecelakaan adalah sebanyak 7 kasus atau 36,84 % dari total kecelakaan sebesar 19 kasus. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada waktu tersebut diperkirakan merupakan waktu dimana volume lalulintas dalam kondisi padat, karena manusia pada umumnya melakukan segala aktifitas dari pagi hari.


5.6 Pendidikan Pelaku Kecelakaan

Pendidikan pelaku kecelakaan adalah tingkat pendidikan terakhir yang pernah ditempuh oleh pelaku kecelakaan lalulintas. Pelaku kecelakaan pada ruas jalan Jogja – Solo mempunyai tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Pendidikan terakhir pelaku kecelakaan dapat dilihat pada Tabel 5.6.


Tabel 5.6 Tingkat Pendidikan Terakhir Pelaku Kecelakaan Tahun 2004

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
SD	1	2,70
SMP	6	16,22
SMU	14	37,84
PT	ISI ANA	8,11
Tanpa Keterangan	13	35,14
Jumlah	37	100

Sumber: Data dari POLRES Sleman & POLRES Klaten, 2004



Gambar 5.9 Persentase Tingkat Pendidikan Terakhir Pelaku Kecelakaan



Gambar 5.10 Tingkat Pendidikan Terakhir Pelaku Kecelakaan

Dari Tabel 5.6 dan Gambar 5.9 dapat dijelaskan bahwa tingkat pendidikan terakhir pelaku kecelakaan sebagian besar adalah SMU, yaitu sebesar 14 pelaku kecelakaan atau 37,84 % dari total pelaku kecelakaan. Hal ini dikarenakan pelaku kecelakaan adalah pekerja swasta yang sebagian berpendidikan SMU.

5.7 Jenis Kelamin dan Umur Korban Kecelakaan


5.7.1 Jenis Kelamin korban Kecelakaan Tahun 2004

Jenis kelamin korban yang terlibat kecelakaan lalulintas pada ruas jalan Jogja


- Solo pada tahun 2004 dapat dilihat pada Tabel 5.7 dan Gambar 5.11.

Tabel 5.7 Jenis Kelamin Korban Kecelakaan

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki-laki	336	60,65
Wanita	218	39,35
Jumlah	554	100



Gambar 5.11 Jumlah Jenis Kelamin Korban Kecelakaan



Gambar 5.12 Persentase Jenis Kelamin Korban Kecelakaan

Dari Tabel 5.7 dan Gambar 5.12 dapat dijelaskan bahwa jenis kelamin korban kecelakaan terbesar adalah laki-laki, yaitu 336 orang atau sebesar 60,65% dari total korban kecelakaan. Hal ini dikarenakan laki-laki memiliki tingkat pergerakan yang tinggi dan sebagian tenaga kerja (swasta) adalah laki-laki.


5.7.2 Umur Korban Kecelakaan

Umur korban kecelakaan lalulintas pada ruas jalan Jogja – Solo pada tahun 2004 dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian umur. Umur korban kecelakaan dapat dilihat pada Tabel 5.8 dan Gambar 5.13.


Tabel 5.8 Umur Korban Kecelakaan Tahun 2004

Umur	Jumlah	Persentase (%)
0-14	30	5,20
15-24	201	34,90
25-40	169	29,34
41-60	135	23,44
61 +	41	7,12
Jumlah	576	100

Sumber: Data dari POLRES Sleman, POLRES Klaten, & RS Dr. Soeradji, 2004.



Gambar 5.13 Umur Korban Kecelakaan



Gambar 5.14 Persentase Korban Kecelakaan

Dari Tabel 5.8 dan Gambar 5.14 dapat dijelaskan bahwa umur korban yang sering terlibat kecelakaan antara umur 15 - 24 tahun dengan 201 korban atau sebesar 34,90% dari total korban kecelakaan. Hal ini dikarenakan pada usia 15 – 24 merupakan usia produktif untuk aktif melaksanakan kegiatan disegala bidang baik itu bidang pendidikan, perkantoran, perdagangan dan industri serta merupakan pengguna kendaraan yang berlalulalang setiap hari.


5.8 Status Pelaku Kecelakaan

Pengertian dari status pelaku kecelakaan adalah pekerjaan dari orang yang mengalami kecelakaan lalulintas. Kejadian kecelakaan pada ruas jalan Jogja – Solo mempunyai berbagai status yang berbeda-beda, dapat dilihat pada Tabel 5.9 dan Gambar 5.15.


Tabel 5.9 Status Pelaku Kecelakaan pada Ruas Jalan Jogja – Solo Kurun Waktu 2004

Status Pelaku	Tahun 2004	Persentase (%)
Sopir	2	5,41
Pekerja	3	8,11
Swasta	20	54,05
Pelajar	2	5,41
PNS	2	5,41
TNI	5	13,51
Ibu Rumah Tangga	ISLAM	2,70
Tani	1	2,70
Mahasiswa	_1	2,70
Jumlah	37	100

Sumber: Data dari POLRES Sleman & POLRES Klaten, 2004.



Gambar 5.15 Status Kecelakaan Lalulintas Kurun Waktu 2004



Gambar 5.16 Persentase Status Pelaku Kecelakaan Lalulintas

Dari Tabel 5.9 dan Gambar 5.15 dapat dijelaskan dari status pelaku kecelakaan pada ruas jalan Jogja – Solo tahun 2004 yang sering terlibat kecelakaan adalah status pekerjaan swasta sebanyak 20 orang. Hal ini dikarenakan pelaku swasta lebih mendominasi banyaknya kendaraan yang berlalulalang.

5.9 Angka Kecelakaan

Berdasarkan dari perolehan data angka kecelakaan tahun 2004 yang diperoleh dari POLRES Sleman, POLRES Klaten, kantor BPS DIY, dan kantor SAMSAT DIY pada ruas jalan Jogja – Solo tercatat sebagai berikut :

1.	Total Kecelakaan (A)	==	19 kasus
2.	Total Pengemudi yang terlibat kecelakaan	=	37 orang
3.	Jumlah Penduduk Tahun 2004	=	3.220.808
4.	Total Korban Kecelakaan	=	25 orang

5. Meninggal Dunia = 4 orang

6. Luka Berat = 9 orang

7. Luka ringan = 12 orang

8. Panjang Ruas Jalan = 20 km

9. Vehicle-kilometers of Travel (Vt) dapat di dekati dengan angka pemakaian bahan bakar. Vehicle-kilometers of Travel dapat dikalkulasi dengan mengalikan jumlah konsumsi bahan bakar dengan rata-rata mil pergalonnya.

Konsumsi bahan bakar = 5,082 miliar gallon

Dengan 1 galon = 12,5 mil = 20,1125 km

Sehingga Vehicle Kilometers of Travel (Vt) = 5,08 x 1.10⁹ x 20,1125

$$=1,02.10^{11}$$

(Fachrurozy, 1996 dalam Jajat Sujatmika dan Danang Wahyu Pribadi, 2004)

5.9.1 Angka Kecelakaan per km (Accident Rate per Kilometers)

Perhitungan angka kecelakaan pada tahun 2004 adalah:

Ram
$$= A/L$$

= 19/20

= 0.95 kec/km/thn

Untuk mengetahui lebih lanjut angka kecelakaan 2004 dapat dilihat pada Tabel 5.10.

Tabel 5.10 Angka Kecelakaan Km/Th

Tahun	Jumlah Kecelakaan	Panjang Jalan (km)	Angka Kecelakaan
2004	19	20	0,95

Berdasarkan dari Tabel 5.10 menunjukkan bahwa angka kecelakaan pada tahun 2004 sebesar 0,95 artinya dalam 1 tahun terjadi 1 kasus setiap kilometernya.

5.9.2 Angka Keterlibatan Kecelakaan (Accident Involvement Rate)

Angka keterlibatan kecelakaan yang diindikasikan dengan jumlah pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan pada setiap kecepatan khusus yang berhubungan dengan jumlah perjalanan pada kecepatan itu. Hitungan volume lalulintas dan studi kecepatan pada bagian jalan yang diteliti akan memberikan data yang diperlukan untuk hitungan vehicle kilometers dari perjalanannya pada setiap kecepatan dimana hasil pengolahan data dirumuskan sebagai berikut:

Rai =
$$\frac{N \times 100.000.000}{Vt}$$

= $\frac{37 \times 100.000.000}{1,02 \times 10^{11}}$

= 0,036 perjalanan/km

Keterlibatan kecelakaan diekspresikan sebagai jumlah pengemudi kendaraan dengan karakteristik yang terlibat dalam kecelakaan per 100.000.000 *vehicle kilometers*.

5.9.3 Angka Kematian Berdasarkan Populasi (Death Rate Based on Population)

Bahaya lalulintas untuk kehidupan masyarakat diekspresikan sebagai jumlah kematian lalulintas per 100.000 populasi. Angka ini menggambarkan perolehan kecelakaan untuk semua kawasan.

Perhitungan Angka kematian Berdasarkan populasi pada tahun 2004 adalah sebagai berikut :

Rap =
$$\frac{B \times 100.000}{P}$$

= $\frac{4 \times 100.000}{3.220.808}$
= 0,12 per 100.000 populasi

Untuk mengetahui angka kematian berdasarkan populasi pada tahun 2004 dapat dilihat pada Tabel 5.11.

Tabel 5.11 Angka Kematian Berdasarkan Populasi

Tahun	Jumlah Kematian	Populasi Daerah	Angka Kematian
2004	4414	3.220.808	0,12

Dari Tabel 5.11 dapat dijelaskan bahwa angka kematian berdasarkan populasi pada tahun 2004 adalah sebesar 0,12 per 100.000 populasi.

5.9.4 Angka Kecelakaan Berdasarkan Kendaraan – Km Perjalanan (Accident Base Rate on Vehicle – Km of Travel)

Bahaya lalulintas dalam kasus ini diekspresikan sebagai jumlah kecelakaan per 100.000.000 kendaraan – km perjalanan. Kebenaran perolehan pada kecelakaan mungkin lebih mendekati dengan jarak km dari perjalanan kendaraan motor. Mungkin dapat didekati dengan sesuatu bentuk yang cukup wajar dengan angka pemakaian bahan bakar yang dihitung sebagai berikut:

$$Rav = C \times 100.000.000$$

Vt

Perhitungan angka kecelakaan berdasarkan kendaraan – km perjalanan pada tahun 2004 adalah sebagai berikut

Rav =
$$\frac{25 \times 100.000.000}{1,02 \times 10^{-11}}$$

= 0.025 kendaraan - km

Untuk mengetahui perhitungan angka kecelakaan berdasarkan kendaraan – km perjalanan pada tahun 2004 dapat dilihat pada Tabel 5.12.

Tabel 5.12 Angka Kecelakaan Berdasarkan Kendaraan - Km Perjalanan

Tahun	Jumlah Kecelakaan	Angka Kecelakaan
2004	25	0,025

Dari Tabel 5.12 dapat dijelaskan bahwa Angka Kecelakaan berdasarkan kendaraan – km perjalanan pada tahun 2004 yaitu sebesar 0,025 kendaraan – km.

5.9.5 Indeks Keparahan (Saverity Index)

Perhitungan indeks keparahan pada tahun 2004 adalah sebagai berikut :

SI = F / A

SI = 4 / 19

SI = 0,21 kematian / kecelakaan

Untuk mengetahui indeks keparahan pada tahun 2004 dapat dilihat pada tabel 5.13.

Tabel 5.13 Indeks Keparahan (Saverity Index)

Tahun	Jumlah Kecelakaan	Jumlah kematian	Indeks Keparahan
2004	19	4 0	0,21

Dari Tabel 5.13 dapat dijelaskan bahwa indeks keparahan pada tahun 2004 sebesar 0,21. Secara ringkas rekapitulasi angka kecelakaan dapat dilihat pada Tabel 5.14.

Tabel 5.14 Rekapitulasi Angka Kecelakaan

Tahun 2004
0,95
0,12
0,025

5.10 Evaluasi Daerah Rawan Kecelakaan

5.10.1 Analisis Black Spot

Secara teori *black spot* untuk jalur luar kota sepanjang 500 m dengan menggunakan persamaan 3.6 didapat hasil *black spot* untuk setiap titik dapat dilihat pada Tabel 5.15.

Tabel 5.15 Black Spot Untuk Semua Titik Tahun 2004

No	Lokasi Km	Kecelakaan Pada Ruas Jalan	Jumlah Kec.	Panjang Jalan (km)	Tingkat Kec. (per km. thn)	B. Spot ≥ Tk. Kec rata-rata	
1	9	Jogja - Solo	3	20	0,15	B.Spot	
2	10,5	Jogja - Solo	1	20	0,05		
$\frac{2}{3}$	11,5	Jogja - Solo	4	20	0,20	B.Spot	
4	12	Jogja - Solo	5	20	0,25	B.Spot	
		Jogja - Solo	4	20	0,20	B.Spot	
5	16		1	20	0,05	_	
6	23	Jogja - Solo	1		 		
7	27	Jogja - Solo		20	0,05		
Tingkat Kecelakaan Rata-Rata 0,14							

Dari Tabel 5.15 terlihat bahwa *black spot* untuk semua titik pada tahun 2004 terdapat lokasi yag mempunyai lokasi kecelakaan paling rendah yaitu pada km 9 (Jogja-Solo) sebesar 0,15 dengan 3 (tiga) kasus kecelakaan dalam satu tahunnya. Tingkat kecelakaan paling tinggi pada titik km 12 (Jogja – Solo) sebesar 0,25 dengan 5 (lima) kasus kecelakaan setiap tahunnya, dari tingkat kecelakaan rata-rata 0,14

Rekapitulasi dari Tabel 5.15 yang menunjukkan lokasi *black spot* di setiap titik pada ruas jalan Jogja – Solo dapat dilihat pada Tabel 5.16.

Tabel 5.16 Lokasi Black Spot pada Tahun 2004

No	Lokasi Kecelakaan (Km)	Ruas Jalan	Tingkat Kecelakaan (per km. thn)
1	9	Jogja -Solo	0,15
	11.5	Jogja -Solo	0,20
2	16	Jogja -Solo	0,20
<u>3</u>	12	Jogja -Solo	0,25
		11 1 1 1	Jamah wang hice

Dari hasil pengolahan data maka didapat daerah — daerah yang bisa dikategorikan sebagai *black spot* dapat diuraikan pada setiap titik *black spot* yang telah dianalisis seperti di atas, sehingga kita dapat menentukan upaya untuk menurunkan tingkat kecelakaan pada masing-masing titik karena setiap titik memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Berdasarkan Tabel 5.16 menunjukkan lokasi *black spot* pada ruas jalan Jogja — Solo pada tahun 2004. Tabel tersebut menunjukkan lokasi *black spot* yang perlu diperhatikan secara khusus oleh pemerintah adalah ruas jalan Jogja — Solo pada km 12 dengan tingkat kecelakaan terbesar yaitu 0,25 sehingga tingkat kecelakaan yang ada dapat diturunkan sekecil mungkin dan dengan usaha — usaha untuk menurunkan tingkat kecelakaan ini dapat membuat pengguna jalan aman dan nyaman dalam berlalulintas.

Penelitian ini mengambil rentang waktu selama 1 tahun yaitu pada tahun 2004. Dari perolehan data ternyata, dari 7 titik terdapat 4 titik yang merupakan *black spot*. Dari Tabel 5.15 bahwa pada lokasi km 10,5, km 23, dan km 27 pada tahun 2004 tidak mempunyai tingkat kecelakaan dan bukan merupakan *black spot*, sehingga analisis lokasi *black spot* hanya dilakukan pada 4 titik. Masing-masing titik tersebut akan dianalisis pada sub bab berikutnya.

5.10.1.1 Analisis Lokasi Black Spot pada KM 9

Tabel 5.17 Data Detail Black Spot Km 9

Data detail Black Spot pada KM 9 dapat dilihat pada Tabel 5.17 di bawah ini.

(barat) menuju ke timur melaju SPM sedang. bersamaan itu dari belakang dari arah barat menuju ketimur (dari Semula mobil truk gandeng datang barat, sampai tkp ada pejalan kaki maguwoharjo) dengan kecepatan Semula SPM dari arah Timur ke menyebrang jalan karena jarak Honda dengan kecepatan terlalu dekat terjadi laka Uraian **Jeni**s Tabrakan S-S Kond. Korban $\frac{M}{M}$ L/PL / P Sex Mahasiswa 24 thn Korban 55 thn Swasta Pend. 33 thn Swasta 28 thn Polri Tsgk Pejalan Kaki Truk V_{S} SPM Kend. SPM Vs Maguwoharjo Solo.tepatnya Maguwoharjo depan pom Lokasi Jl. Jogja – bensin ds. Sambilegi. Jl. Jogja – Solo. Ds. Trukan Depok sleman. Depok 2004, 22.30 Maret 2004, 08.15 WIB. Desember Waktu Jumat. 10 Rabu, 31 WIB. _: ^oZ તં

Sumber: Data dari POLRES Sleman & POLRES Klaten Tahun 2004.

Lanjutan Tabel 5.17 Data Detail Black Spot Km 9

	Uraian	sedang dan bermaksud menyalip mobil truk gandeng Karena jarak dekat dan terjadi laka, karena mobil truk gandeng tidak mengetahui adanya laka hingga melarikan diri.
	Jenis Tabrakan	Z 4 5
	Kond. Korban	15 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
	Sex	N III
	Korban	
	Pend.	STATISTICS OF THE STATE OF THE
,	Tsgk	
	Kend.	
	Lokasi	Sleman
	Waktu	
	°Z	

Sumber: Data dari POLRES Sleman & POLRES Klaten Tahun 2004.

Lanjutan Tabel 5.17 Data Detail Black Spot Km 9

	Uraian	Semula kijang AB 7420 FB dari	utara menyebrang keselatan sesaat	sebelum kejadian dari barat datang	SPM Honda AB 3640 HZ karena	jarak sudah dekat akhirnya kedua	pengemudi tidak dapat menguasai	kendaraannya sehingga akhirnya	teriadi benturan antara kedua		Kendaraan.	V		-						
Sinc	Jenis Tabrakan	D-S	Value of	1)		Ö				
7.1	Kond. Korban	LB	0	L						\						Z		 		
	Sex	L/P	20.00	<u> </u>											 į	(U		 		
	Korban	23 thn	Curacta	2 wasta							L				 -	Þ		 		
	Pend.		¢.		7		1	ji,	i	Ļ	Ċ		2		4	ą	Ţ	 		
,	Tsgk	29 thn	1111	Swasta										w.				 	<u></u>	
	Kend.	Mobil	MOOIM	s N	SPM	.,									 			 		
	Lokasi		JI. Jogja –	Solo Km 9.	Ds.	Kalongan	Maguwoha	rjo Depok	Sleman.						 			 		
	Waktu		Minggu, 26	Desember 2004.	21.30 WIB													 		
	Ŷ		3												 			 		

Sumber: Data dari POLRES Sleman & POLRES Klaten Tahun 2004.


Dari Tabel 5.17 diketahui pada Km 9 daerah *black spot* pada tahun 2004 terjadi sebanyak 3 (tiga) kali kejadian kecelakaan. Berdasarkan data dari Polres Klaten dan Polres Sleman, penyebab utama kecelakaan lalulintas yaitu kecepatan tinggi, dengan jenis tabrakan lepas kendali, samping – samping, dan depan - samping.

Dari pengamatan di lokasi terlihat bahwa situasi jalan pada km 9 merupakan jalan lurus sehingga memungkinkan pengemudi memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Di ruas jalan Jogja-Solo pada Km 9 terdapat kawasan pemukiman dan dekat dengan bandara Adi Sucipto Yogyakarta, sehingga banyak kendaraan yang keluar masuk bandara baik roda dua, roda empat atau lebih dan apabila kurang hatihati akan membahayakan kendaraan lainnya yang melintasi jalan tersebut. Pada lokasi Km 9 sudah terdapat rambu-rambu batas kecepatan tetapi kondisinya sudah tidak terawat (cat pudar), tidak terdapat zebra cross untuk pejalan kaki yang menyeberang jalan.


Kendaraan yang terlibat kecelakaan pada lokasi *black spot* Km 9 adalah SPM vs pejalan kaki, truk vs SPM, mobil vs SPM. Kendaraan yang paling sering terlibat dalam kecelakaan adalah sepeda motor, karena masih kurangnya tingkat kewaspadaan para pengemudi dan juga akibat pengemudi kendaraan bermotor yang memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Batas kecepatan minimum pada lokasi *black spot* adalah 40 km sehingga memungkinkan pengemudi kendaraan memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi.

Upaya – upaya untuk menurunkan tingkat kecelakaan pada Km 9 adalah sebagai berikut ini.

- 1. Memasang atau memperbaiki rambu-rambu batas kecepatan.
- 2. Memperjelas marka jalan baik itu garis putus-putus maupun garis penuh.
- 3. Membuat zebra cross bagi pejalan kaki.



Gambar 5.17 Lokasi Black Spot KM 9 pada Siang Hari



Gambar 5.18 Lokasi Black Spot KM 9 pada Malam Hari

Dari Gambar 5.17 dan Gambar 5.18 terlihat situasi pada lokasi *black spot* pada siang hari dan malam hari. Lokasi *black spot* pada km 9 merupakan jalan lurus dengan arah arus 2 arah yang terdiri dari 2 jalur dan 4 lajur yang dipisahkan median antar jalurnya serta tidak terdapat jalur lambat. Ruas jalan tersebut merupakan jalan luar kota dengan jarak tempuh yang cukup jauh sehingga memungkinkan para pengemudi memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi untuk mempercepat sampai ke tujuan. Di sekitar lokasi terdapat daerah pemukiman, pertokoan, dan pom bensin. Pada malam hari penerangan cukup baik sehingga tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan raya.

5.10.1.2 Analisis Black Spot pada KM 11,5

Data detail Black Spot pada KM 11,5 dapat dilihat pada Tabel 5.18 di bawah ini.

memutar arah ke barat, karena jarak karena jarak dekat akhirnya terjadi Semula panther dari timur ke barat terlalu dekat akhirnya terjadi laka. menyebrang dari selatan ke utara Semula SPM Kawasaki dari timur barat ke timur sampai tkp hendak ke barat sedang SPM Honda dari sampai tkp ada pejalan kaki Uraian laka. Jenis Tabrakan D-S LK Tabel 5.18 Data Detail Black Spot Km 11,5 Kond. Korban 2 LB I.R 2L Sex 60 thm 27 thn Swasta Korban Tani SLA PT Pend. SLA Karyawan BUMN 37 thn 22 thn 51 thn Polri PNS **I**sgk Pejala n Kaki Mobil s N SPM SPM Kend. S Purwomartani Purwomartani Sorogenen Sorogenen Lokasi Solo Ds. Kalasan Sleman. Solo Ds. Kalasan Sleman. Jl. Jogja Januari 2004. 11.00 WIB Minggu. 11 Minggu, 18 20.15 WIB. Juli 2004, Waktu 4 ž

Sumber: Data dari POLRES Sleman & POLRES Klaten Tahun 2004.

Lanjutan Tabel. 18 Data Detail Black Spot Km 11,5

Uraian	Semula mobil Suzuki AA 8872 CA melaju dari arah barat sebelum mendekati tkp mobil Suzuki tersebut belok kiri (arah utara) bersamaan itu dari belakang melaju mobil sedan BMW tersebut karena jarak dekat sehingga terjadi laka.	Semula truk dari arah barat kearah timur hendak membalik arah dan berhenti, bersamaan itu dari arah barat datang sepeda motor karena jarak dekat akhirnya terjadi laka.
Jenis Tabrakan	D-B	D-8
Kond. Korban	C C	LB/LR
Sex	217	3T.
Korban	42 thn Karyawan	14 thn Pelajar 14 thn Pelajar
Pend.	THE STATE OF THE S	JBACT .
Tsgk	31 thn Swasta	52 thn Sopir
Kend.	Mobil Vs Mobil	Truk Vs SPM
Lokasi	Jl. Jogia – Solo Cupu Watu II Purwomart ani Kalasan Sleman	Jl. Jogja – Soło Ds. Nganglik / Cupu Watu Purwomart ani Kalasan Sleman.
Waktu	Minggu, 3 Oktober 2004, 03.00 WIB	Sabtu, 23 Oktober 2004. 14.00 WIB
o _N	3.	4

Sumber: Data dari POLRES Sleman & POLRES Klaten Tahun 2004.

Dari Tabel 5.18 diketahui pada km 11,5 daerah *black spot* pada tahun 2004 terjadi sebanyak 4 (empat) kali kejadian kecelakaan. Berdasarkan data dari Polres Klaten dan Polres Sleman, penyebab utama kecelakaan lalulintas yaitu kecepatan tinggi, dengan jenis tabrakan depan – samping, depan – belakang dan lepas kendali.

Berdasarkan pengamatan di lokasi bahwa situasi jalan pada Km 11,5 merupakan jalan lurus.. Tidak terdapat rambu batas kecepatan, tidak terdapat lampu peringatan (warna kuning) sebagai tanda bagi pengemudi untuk berhati-hati dalam melintasi jalan tersebut. Faktor manusia dengan kecepatan tinggi sebagai penyebab kecelakaan, misalnya ada kendaraan di depan yang akan belok atau menyebrang ke kanan maupun kiri tanpa memberi riting maupun melihat kaca spion terlebih dulu.

Kendaraan yang terlibat kecelakaan pada lokasi *black spot* Km 11,5 adalah SPM vs pejalan SPM, mobil vs pejalan kaki, mobil vs mobil, dan truk vs SPM. Kendaraan yang paling sering terlibat dalam kecelakaan adalah sepeda motor dan mobil, karena masih kurangnya tingkat kewaspadaan para pengemudi dan juga akibat pengemudi kendaraan roda dua maupun roda empat yang memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi.

Upaya untuk menurunkan tingkat kecelakaan pada Km 11,5 adalah sebagai berikut ini.

- 1. Memasang rambu-rambu batas kecepatan.
- 2. Memasang lampu peringatan (warna kuning) sebagai tanda untuk berhati-hati bagi pengemudi yang melintasi jalan tersebut.
- 3. Memperjelas marka jalan baik itu garis penuh maupun garis putus-putus.



Gambar 5.19 Lokasi Black Spot KM 11,5 pada Siang Hari



Gambar 5.20 Lokasi Black Spot KM 11,5 pada Malam Hari

Dari Gambar 5.19 dan Gambar 5.20 terlihat situasi pada lokasi *black spot* pada siang hari dan malam hari. Lokasi *black spot* pada km 11,5 merupakan jalan lurus dengan arah arus 2 arah yang terdiri dari 2 jalur dan 4 lajur yang dipisahkan median antar jalurnya serta tidak terdapat jalur lambat. Ruas jalan tersebut merupakan jalan luar kota dengan batas kecepatan minimum 60 km, maka para pengemudi harus memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Pada lokasi *black spot* terdapat plang papan iklan yang tidak ditutupi dengan kain, pada siang hari hal tersebut dapat menyebabkan mata silau bagi pengemudi yang melihatnya sehingga memungkinkan terjadinya kecelakaan lalulintas. Di sekitar lokasi terdapat daerah pemukiman, pertokoan, dan restoran. Pada malam hari penerangan kurang baik sehingga diperlukan perbaikan lampu penerangan untuk mencegah tejadinya kecelakaan.



5.10.1.3 Analisis Lokasi Black Spot pada KM 12

Tabel 5.19 Data Detail Black Spot Km 12

Data detail Black Spot pada KM 12 dapat dilihat pada Tabel 5.19 di bawah ini.

Semula bus akan datang dari arah Semula Suzuki camry dari timur timur ke barat (jogja), kecepatan ke barat, dari arah sama sepeda belok kanan karena jarak dekat tinggi sedang pejalan kaki dari ontel sampai tkp sepeda ontel utara menyebrang ke selatan karena gelap dan jarak dekat Uraian akhirnya terjadi laka akhrnya terjadi laka. Jenis Tabrakan D-S K Kond. Korban MD LB L/P 2LSex bu Rumah 55 thn Swasta Korban 70 thn SI.A SMP Pend. Swasta 41 thn Swasta 49 thn Tsgk Sepeda Mobil Pejalan Kaki s N Kend. Bus s N Tirtomartani Tirtomartani Lokasi regal Kali II. Jogja – Jogja – Bondan Solo Ds. Kalasan Solo Ds kalasan. Sleman. Bening Januari 2004. Minggu, 11 April 2004, 11.20 WIB 04.30 WIB. Waktu Kamis, 8 ϵ i ž

Sumber: Data dari POLRES Sleman & POLRES Klaten Tahun 2004.

Lanjutan Tabel 5.19 Data Detail Black Spot Km 12

Uraian	Semula SPM Honda AD 6985 SJ dari timur ke barat sampai tkp hendak menyebrang jalan ke utara Rs. Panti Rini, bersamaan itu dari barat datang SPM AB 3716 AU dari barat ke timur karena jarak dekat akhirnya terjadi laka.	Semula mobil Suzuki Katana B 2437 HF, datang dari arah timur (solo) menuju ke barat (jogja) dengan kecepatan sedang dan hendak memutar arah. Melalui penggal jalan. Menjelang di tkp SPM Kawasaki AD
Jenis Tabrakan	D-S	D - S
Kond. Korban	2 L.R	# 9
Sex	3L/P	
Korban	31 thri Swasta 52 thri Swasta	27 thn Swasta
Pend.	SMP	
Tsgk	45 thn PNS 58 thn Purnawirawan	62 thn Swasta
Kend.	SPM SPM SPM	Mobil Vs SPM
Lokasi	Jl. Jogja – Solo Ds. Krajan Tirtomartani Kalasan. Sleman.	Ji. Jogja – Solo km 12. Ds. Ngangruk Tirtomartani Kalasan Sleman.
Waktu	Senin. 2 Agustus 2004. 12.00 WIB.	Rabu, 18 Agustus 2004. 08.10 WIB.
ŝ	က်	4

Sumber: Data dari POLRES Sleman & POLRES Klaten Tahun 2004.

Lanjutan Tabel 5.19 Data Detail Black Spot Km 12

Uraian	3689 EV melaju dari arah yang sama dari timur ke barat kurang	memperhatikan ada mobil katana B 2437 HF yang akan berbalik arah.	karena jarak terlalu ekat dan pengemudi SPM Kawasaki tidak	bisa menguasai kendaraannya akhirnya menabrak mobil katana	tersebut, dibagian pintu depan kanan, sehingga terjadilah laka	lantas.				
Jenis Tabrakan		4	. (1		6		ō		
Kond. Korban		Y			قمر) سعر			ž		
Sex		₩ >		T				m		
Korban		Ž		J	Ц			5		
Pend.	L.		21.4	111		277	44	- T	 	
Tsgk	146	ال_ان		PUR			D.C	T)		
Kend.									 	
Lokasi										
Waktu										
ŝ									 	

Sumber: Data dari POLRES Sleman & POLRES Klaten Tahun 2004.

Lanjutan Tabel 5.19 Data Detail Black Spot Km 12

Uraian	Semula pejalan kaki menyebrang dari utara ke selatan. Sampai tkp datang SPM dari barat ke timur karena jarak dekat akhirnya terjadi laka.
Jenis Tabrakan	
Kond. Korban	
Sex	L/P
Korban	Swasta
Pend.	
Tsgk	20 thn Pelajar
Kend.	SPM Vs Pejalan Kaki
Lokasi	Jl. Jogja – Solo Ds. Karang Tirtomartan i Kalasan Sleman.
Waktu	Sabtu. 13 November 2004, 16.10 WIB.
o _N	у.

Sumber: Data dari POLRES Sleman & POLRES Klaten Tahun 2004.


Dari Tabel 5.19 diketahui jumlah kecelakaan yang terjadi pada kurun waktu tahun 2004 adalah sebanyak 5 (lima) kali kejadian kecelakaan. Berdasarkan data dari Polres Klaten dan Polres Sleman, penyebab utama tertinggi dari kecelakaan lalulintas pada km 12 yaitu kecepatan tinggi, dengan jenis tabrakan depan – samping dan lepas kendali.

Berdasarkan pengamatan di lokasi terlihat bahwa situasi jalan pada km 12 merupakan jalan lurus dan terdapat kawasan pemukiman. Faktor manusia dengan kecepatan tinggi sebagai penyebab kecelakaan, misalnya ada kendaraan di depan yang akan belok atau menyebrang ke kanan maupun kiri tanpa memberi riting maupun melihat kaca spion terlebih dulu. Tidak terdapat rambu batas kecepatan, lampu peringatan (lampu kuning) sebagai tanda untuk berhati-hati bagi pengemudi yang melintasi jalan tersebut dan tidak terdapat zebra cross untuk penyebrang jalan.

Kendaraan yang terlibat kecelakaan pada lokasi *black spot* Km 12 adalah bus vs pejalan kaki, mobil vs sepeda, SPM vs SPM, mobil vs SPM, dan SPM vs pejalan kaki. Kendaraan yang paling sering terlibat dalam kecelakaan adalah sepeda motor, karena masih kurangnya tingkat kewaspadaan para pengemudi dan juga akibat pengemudi kendaraan bermotor yang memacu kendaraanya dengan kecepatan tinggi. Di lokasi *black spot* tersebut perlu dipasang rambu batas kecepatan dan lampu penerangan yang baik untuk mengurangi kecelakaan lalulintas.


Upaya – upaya untuk menurunkan kecelakaan pada km 12 adalah sebagai berikut ini.

- Memasang rambu batas kecepatan dan lampu peringatan (warna kuning) sebagai tanda untuk berhati-hati bagi pengemudi yang melintasi jalan tersebut.
- 2. Memperjelas marka jalan terutama garis penuh serta membuat rambu-rambu banyak penyeberang jalan.
- 3. Membuat zebra cross untuk penyeberang jalan.





Gambar 5.21 Lokasi Black Spot KM 12 pada Siang Hari



Gambar 5.22 Lokasi Black Spot KM 12 pada Malam hari

Dari Gambar 5.21 dan Gambar 5.22 terlihat situasi pada lokasi *black spot* pada siang hari dan malam hari. Lokasi *black spot* pada km 12 merupakan jalan lurus dengan arah arus 2 arah yang terdiri dari 2 jalur dan 4 lajur yang dipisahkan median antar jalurnya serta tidak terdapat jalur lambat. Ruas jalan tersebut merupakan jalan jalan luar kota yang menharuskan para pengemudi kendaraan memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi, sehingga memungkinkan terjadinya kecelakaan lalulintas. Di sekitar lokasi terdapat daerah pemukiman, pabrik, dan pom bensin. Di lokasi *black spot* tersebut tidak terdapat rambu-rambu lalulintas. Pada malam hari penerangan cukup baik sehingga tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan raya.

5.10.1.4 Analisis Lokasi Black Spot pada KM 16

Tabel 5.20 Data Detail Black Spot Km 16

Data detail Black Spot pada KM 16 dapat dilihat pada Tabel 5.20 di bawah ini.

kanan karena jarak dekat akhirnya Semula SPM dari selatan berhenti barat, karena jarak dekat akhirnya arah timur datang panther kearah timur. Sedang truk dari timur ke Semula SPM dari arah barat ke menyebrang jalan tiba-tiba dari barat. Sampai tkp truk belok dipinggir jalan hendak Uraian terjadi laka. terjadi laka. Jenis Tabrakan D-S D-S LB/LR Kond. Korban 2 LB / 21. Sex Д 7 urnawirawan 16 thn Pelajar Swasta 56 thn Swasta 37 thn Korban 50 thn SLA Pend. Swasta 26 thn Swasta 27 thn Tsgk Truk SPM ΛS Mobil Kend. SPM S Kalasan Sleman. Taman Martani. Kalasan Sleman. Taman Martani. Jl. Jogja – Solo Jl. Jogja - Solo Ds. Kemiten Lokasi Ds. Bogem 2004, 12.05 2004, 10.00 Sabtu, 14 Februari Senin, 12 Waktu Januari WIB. 7 ž

Sumber: Data dari POLRES Sleman & POLRES Klaten Tahun 2004.

Lanjutan Tabel 5.20 Data Detail Black Spot Km 16

Uraian	Semula truk R 9624 TA dan Suzuki karimun dari timur dan berhenti di traffic light sedang truk R 2042 CB dari timur kurang memperhatikan akhirnya menabrak karimun.	Semula sepeda ontel dari barat lewat jalur lambat sedang SPM dari arah sama sampai tkp kurang antisipasi akhirnya menabrak sepeda ontel.
Jenis Tabrakan	D-8	D-B
Kond. Korban	3 LR	z Z
Sex	L/P	21
Korban	51 thn 24 thn POLRI 43 thn POLRI 35 thn Sopir	50 thn Swasta
Pend.	W	SLA
Tsgk	29 thn Sopir	27 thn Swasta
Kend.	Truk Vs Mobil Vs Truk	SPM Vs Sepeda
Lokasi	Jl. Jogia – Solo Ds. Kemiten Taman Martani, Kalasan Sleman.	Jl. Jogja – Solo Ds. Bogem taman martani, Kalasan Sleman
Waktu	Sabtu. 8 Juni 2004, 14.00 WIB.	Sabtu, 3 Juli 2004, 07.30 WIB.
o _Z		4

Sumber: Data dari POLRES Sleman & POLRES Klaten Tahun 2004.


Dari Tabel 5.20 diketahui jumlah kecelakaan yang terjadi selama kurun waktu 2004 adalah sebanyak 4 (empat) kali kejadian kecelakaan. Berdasarkan data dari Polres Klaten dan Polres Sleman, penyebab utama tertinggi dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada kurun waktu 2004 yaitu kecepatan tinggi dan kurang hati – hati, dengan jenis tabrakan depan - belakang dan depan samping .

Berdasarkan pengamatan di lokasi terlihat bahwa situasi jalan pada km 16 merupakan jalan lurus dan merupakan kawasan aktivitas masyarakat karena dekat Pasar Piyungan, dan dekat dengan kawasan wisata Candi Prambanan. Dari pengamatan penulis di lapangan tidak ada rambu lalulintas, tidak ada zebra cross, dan lampu penerangan yang kurang terang di malam harinya.


Kendaraan yang terlibat kecelakaan pada lokasi *black spot* Km 16 adalah mobil vs SPM, truk vs SPM, truk vs mobil vs truk, dan SPM vs sepeda. Kendaraan yang paling sering terlibat dalam kecelakaan adalah sepeda motor dan truk, karena masih kurangnya tingkat kewaspadaan para pengemudi dan juga akibat pengemudi kendaraan roda dua maupun roda empat khususnya truk yang memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Pada lokasi *black spot* perlu dipasang rambu batas kecepatan dan rambu peringatan.

Upaya – upaya untuk menurunkan kecelakaan pada km 16 adalah sebagai berikut ini.

- 1. Memasang rambu-rambu lalulintas.
- 2. Memperjelas marka jalan terutama garis penuh serta membuat rambu-rambu banyak penyeberang jalan terutama di depan lokasi wisata.
- 3. Memasang zebra cross untuk penyeberangan bagi pejalan kaki.
- 4. Menambah dan memperbaiki lampu penerangan jalan.



Gambar 5.23 Lokasi Black Spot KM 16 pada Siang hari



Gambar 5.24 Lokasi Black Spot KM 16 pada Malam Hari

Dari Gambar 5.23 dan Gambar 5.24 terlihat situasi pada lokasi *black spot* pada siang hari dan malam hari. Lokasi *black spot* pada km 16 merupakan jalan lurus dengan arah arus 2 arah yang terdiri dari 3 jalur dan 4 lajur yang dipisahkan median antar jalurnya serta terdapat jalur lambat. Ruas jalan tersebut merupakan jalan luar kota dan dengan batas minimum kecepatan 60 km sehingga memungkinkan para pengemudi memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Di sekitar lokasi terdapat daerah pemukiman. Pada malam hari penerangan kurang baik sehingga diperlukan pemasangan beberapa lampu penerangan pada lokasi tersebut supaya tercipta kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan raya.

Rekapitulasi identifikasi masalah titik *black spot* dan upaya penanganannya dapat dilihat pada Tabel 5.21 di bawah ini.

Menambah dan Memperbaiki Lampu Memperbaiki Rambu Batas Kecepatan Menambah dan Memperbaiki Lampu Memasang Rambu Batas Kecepatan Memasang Rambu Batas Kecepatan Memasang Rambu Batas Kecepatan Membuat dan Memperbaiki Zebra Memasang Lampu Peringatan Memperjelas Marka jalan Memperjelas Marka Jalan Memperjelas Marka Jalan Memperjelas Marka Jalan Memasang Zebra Cross Upaya Penanganan Tabel 5.21 Rekapitulasi Identifikasi Masalah Titik Black Spot dan Upaya Penanganan Membuat Zebra Cross enerangan Jalan Penerangan Jalan 9.6 Lampu Penerangan Kurang terang Dekat Kawasan Pemukiman dan Dekat Kawasan Wisata Candi Tidak Ada Rambu Lalulintas Dekat Kawasan Pemukiman Fidak Ada Rambu lalulintas Tidak Ada Rambu lalulintas Banyak Penyeberang Jalan Banyak Penyeberang Jalan Marka Jalan Kurang Jelas Banyak Penyeberang Jalan Identifikasi Masalah Rambu Lalulintas Samar Dekat Pasar Prambanan Jalan Lurus Jalan Lurus Bandara ت. 4 .. 6. 6. د. 4. Km 16 Km 11,5 Lokasi Km 9

5.10.2 Analisis Black Site

Secara teori *Black Site* adalah menspesifikasikan dari panjang jalan yang mempunyai frekuensi kecelakaan tertinggi. *Black Site* untuk jalan luar kota sering dijumpai pada segmen-segmen tertentu. Biasanya pada daerah-daerah atau wilayah yang homogen, misalnya perumahan, industri, dan sebagainya. Dengan menggunakan Persamaan 3.6 didapat hasil *Black Site* untuk semua daerah dapat dilihat pada Tabel 5.22.

Tabel 5.22 Black Site Untuk Semua Daerah Tahun 2004

т			\leftarrow	Panjang		B. Site \geq
	Lokasi	Kecelakaan	Jumlah	Jalan	Tingkat Kec.	Tk. Kec.
No	Km	Pada Ruas Jalan	Kec.	(km)	(per km. thn)	rata-rata
1	8 - 9	Jogja-Solo	•	20	0	_
2	9 – 10	Jogja-Solo	3	20	0,15	B.Site
3	10 - 11	Jogja-Solo	1	20	0,05	-
4	11 - 12	Jogja-Solo	4	20	0,20	B.Site
5	12 - 13	Jogja-Solo	5	20	0,25	B.Site
6	13 – 14	Jogja-Solo	1	20	0	
7	14 – 15	Jogja-Solo	-	20	0	-
8	15 – 16	Jogja-Solo	-	20	0	-
9	16 – 17	Jogja-Solo	4	20	0,20	B.Site
10	17 – 18	Jogja-Solo	-	20	0	-

11	18 – 19	Jogja-Solo	-	20	0	-
12	19 – 20	Jogja-Solo	-	20	0	-
13	20 – 21	Jogja-Solo	-	20	0	-
14	21 – 22	Jogja-Solo	-	20	0	-
15	22 – 23	Jogja-Solo	-	20	0	-
16	23 – 24	Jogja-Solo	1	20	0,05	_
17	24 – 25	Jogja-Solo	-	20	0	-
18	25 – 26	Jogja-Solo	4	20	0	-
19	26 – 27	Jogja-Solo	-	20	0	-
20	27 - 28	Jogja-Solo	1	20	0,05	-
		Tingkat Kecelaka	aan Rata -	- Rata	0,05	

Dari Tabel 5.22 dapat diketahui bahwa pada tahun 2004 di sepanjang ruas jalan Jogja-Solo terdapat ruas rawan kecelakaan yang paling rendah yaitu Km 9-10 sebesar 0,15 dengan 3 (tiga) kasus kecelakaan dalam satu tahunnya. Km 11-12 dan km 16-17 sebesar 0,20 dengan 4 (empat) kasus kecelakaan dalam satu tahunnya. Tingkat kecelakaan paling tinggi yaitu pada km 12-13 sebesar 0,25 dengan 5 (lima) kasus kecelakaan setiap tahunnya, dari tingkat kecelakaan rata-rata 0,05.

5.10.2.1 Analisis Lokasi Black Site pada Km 9 - Km 10

Lokasi *Black Site* pada Km 9 - 10 pada ruas jalan Jogja-Solo merupakan daerah geometri jalan berupa jalan lurus dengan panjang jalan 1 Km. Pada tahun 2004 terjadi 3 (tiga) kali kejadian kecelakaan. Dari data yang diperoleh penyebab terjadinya kecelakaan terbanyak dikarenakan oleh kecepatan tinggi dan ketidak hatihatian para pengguna jalan dalam berlalulintas. Dengan jenis tabrakan samping – samping dan depan – samping.

Dari pengamatan di lapangan, sepanjang ruas ini merupakan jalan lurus sehingga memungkinkan pengemudi memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Sepanjang ruas jalan ini terdapat kawasan pemukiman dan dekat dengan bandara Adi Sucipto Yogyakarta, sehingga banyak kendaraan yang keluar masuk bandara baik roda dua, roda empat atau lebih dan apabila kurang hati-hati akan membahayakan kendaraan lainnya yang melintasi jalan tersebut. Kondisi jalan baik tetapi fasilitas jalan yang tersedia kurang memadai sehingga kenyamanan para pengguna jalan terganggu. Di sepanjang ruas jalan ini cukup mendapatkan pengawasan dari pihak kepolisian guna menjaga ketertiban berlalulintas.

Upaya-upaya untuk menurunkan tingkat kecelakaan pada Km 9 – Km 10 adalah sebagai berikut ini.

- 1. Memperbaiki rambu-rambu yang telah rusak atau sudah mulai tidak kelihatan.
- 2. Memperjelas marka jalan baik itu garis putus-putus maupun garis penuh.
- 3. Memperbaiki rambu-rambu batas kecepatan.
- 4. Membuat dan memperjelas zebra cross untuk pejalan.

5.10.2.2 Analisis Lokasi Black Site pada Km 11 – Km 12

Lokasi *Black Site* pada Km 11 – 12 pada ruas jalan Jogja-Solo merupakan daerah geometri jalan berupa jalan lurus dengan panjang jalan 1 Km. Pada tahun 2004 terjadi 4 (empat) kali kejadian kecelakaan. Dari data yang diperoleh penyebab terjadinya kecelakaan terbanyak dikarenakan oleh kecepatan tinggi dan ketidak hatihatian para pengguna jalan dalam berlalulintas. Dengan jenis tabrakan depansamping, depan - belakang, dan lepas kendali.

Berdasarkan pengamatan di sepanjang ruas jalan ini tidak terdapat rambu batas kecepatan, tidak terdapat lampu peringatan (warna kuning) sebagai tanda bagi pengemudi untuk berhati-hati dalam melintasi jalan tersebut. Kondisi jalan cukup baik dan tidak terdapat kerusakan pada perkerasan jalan. Tempat untuk memutar hanya ada satu sehingga banyak kendaraan yang melawan arus, khususnya motor.

Upaya-upaya untuk menurunkan tingkat kecelakaan pada Km 11 - Km 12 adalah sebagai berikut ini.

- 1. Memasang rambu-rambu batas kecepatan.
- 2. Memasang lampu peringatan (warna kuning) sebagai tanda untuk berhati-hati bagi pengemudi yang melintasi jalan tersebut.
- 3. Memperjelas marka jalan baik itu garis penuh maupun garis putus-putus.

5.0.2.3 Analisis Lokasi Black Site pada Km 12- Km 13

Lokasi *Black Site* pada Km 12 - 13 pada ruas jalan Jogja-Solo merupakan daerah geometri jalan berupa jalan lurus dengan panjang jalan 1 Km. Pada tahun 2004 terjadi 5 (lima) kali kejadian kecelakaan. Dari data yang diperoleh penyebab terjadinya kecelakaan terbanyak dikarenakan oleh kecepatan tinggi dan ketidak hatihatian para pengguna jalan dalam berlalulintas. Dengan jenis tabrakan depan-samping dan lepas kendali.

Berdasarkan pengamatan di sepanjang lokasi black site yang merupakan jalan lurus banyak terdapat lokasi pemukiman, persawahan dan dekat dengan Rumah Sakit Bhayangkara. Faktor manusia dengan kecepatan tinggi sebagai penyebab kecelakaan, misalnya ada kendaraan di depan yang akan belok atau menyebrang ke kanan maupun kiri tanpa memberi riting maupun melihat kaca spion terlebih dulu. Tidak terdapat rambu batas kecepatan, lampu peringatan (lampu kuning) sebagai tanda untuk berhati-hati bagi pengemudi yang melintasi jalan tersebut dan tidak terdapat zebra cross untuk penyebrang jalan. Kondisi perkerasan jalan cukup baik sehingga banyak pengguna jalan yang memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi.

Upaya-upaya untuk menurunkan tingkat kecelakaan pada Km 12 - Km 13 adalah adalah sebagai berikut ini.

- Memasang rambu batas kecepatan dan lampu peringatan (warna kuning) sebagai tanda untuk berhati-hati bagi pengemudi yang melintasi jalan tersebut.
- 2. Memperjelas marka jalan terutama garis penuh serta membuat rambu-rambu banyak penyeberang jalan.
- 3. Membuat zebra cross untuk penyeberang jalan.

4. Menambah dan memperbaiki lampu penerangan.





5.10.2.4 Analisis Lokasi Black Site Pada Km 16 – Km 17

Lokasi *Black Site* pada Km 16 - 17 pada ruas jalan Jogja-Solo merupakan daerah geometri jalan berupa jalan lurus dengan panjang jalan 1 Km. Pada tahun 2004 terjadi 4 (empat) kali kejadian kecelakaan. Dari data yang diperoleh penyebab terjadinya kecelakaan terbanyak dikarenakan oleh kecepatan tinggi dan ketidak hatihatian para pengguna jalan dalam berlalulintas. Dengan jenis tabrakan depan-samping dan lepas kendali.

Berdasarkan pengamatan di sepanjang lokasi *black site* yang merupakan jalan lurus terdapat banyak akses jalan masuk, karena terdapat kawasan pemukiman. Pada ruas jalan tersebut juga terdapat Pasar Piyungan dan lokasi wisata Candi Prambanan, sehingga pergerakan lalulintas di ruas jalan tersebut cukup tinggi. Kondisi perkerasan jalan cukup baik, dan disekitar lokasi candi prambanan terdapat jalur lambat sepeda motor dan sepeda.

Upaya-upaya untuk menurunkan tingkat kecelakaan pada Km 16 – Km 17 adalah sebagai berikut ini.

- Memasang rambu-rambu batas kecepatan.
- 2. Memperjelas marka jalan terutama garis penuh serta membuat rambu-rambu banyak penyeberang jalan terutama di depan lokasi wisata.
- 3. Memasang zebra cross untuk penyebrangan bagi pejalan kaki.
- 4. Menambah dan memperbaiki lampu penerangan jalan.

Rekapitulasi identifikasi masalah *black site* dan upaya penanganannya dapat dilihat pada Tabel 5.23 di bawah ini.

Menambah dan Memperbaiki Lampu Memperbaiki Rambu Batas Kecepatan Menambah dan Memperbaiki Lampu Memasang Rambu Batas Kecepatan Membuat dan Memperbaiki Zebra Memasang Rambu-rambu Batas Memperbaiki Rambu Lalulintas Memasang Rambu Lalulintas Memasang Lampu Peringatan Memperjelas Marka jalan Memperjelas Marka Jalan Memperjelas Marka Jalan Memasang Zebra Cross Memperjelas Marka Jalan Upaya Penanganan Membuat Zebra Cross Tabel 5.23 Rekapitulasi Identifikasi Masalah Black Site dan Upaya Penanganan Penerangan Jalan Penerangan Jalan Kecepatan Crossw. 4; 7 2 0, W Lampu Penerangan Kurang terang Dekat Kawasan Pemukiman dan Dekat Kawasan Wisata Candi Tidak Ada Rambu Lalulintas Tidak Ada Rambu lalulintas Dekat Kawasan Pemukiman Tidak Ada Rambu lalulintas Banyak Penyebrang Jalan Marka Jalan Kurang Jelas Banyak Penyebrang Jalan Banyak Penyebrang Jalan Rambu Lalulintas Samar Identifikasi Masalah Dekat Pasar Prambanan Jalan Lurus Jalan Lurus Bandara w 4. .. ~: 4. W. 4. .. 2. % ₩. 4. Km 16 - Km 17 Km 12 - Km 13 Km 11 - Km 12 Km 9 - Km 10 Lokasi