




Lampiran 14 Kurva/Grafik Pengujian Kuat Sambung Terkoreksi




Grafik 14.1 Hasil Pengujian Kuat Sambung dengan Baut 8mm Terkoreksi




Grafik 14.2 KS-8mm-1 Terkoreksi




Grafik 14.3 KS-8mm-2 Terkoreksi




Grafik 14.4 KS-8mm-3 Terkoreksi




Grafik 14.5 KS-8mm-4 Terkoreksi




Grafik 14.6 KS-8mm-5 Terkoreksi




Grafik 14.7 Hasil Pengujian Kuat Sambung dengan Baut 10mm Terkoreksi




Grafik 14.8 KS-10mm-1 Terkoreksi




Grafik 14.9 KS-10mm-2 Terkoreksi




Grafik 14.10 KS-10mm-3 Terkoreksi




Grafik 14.11 KS-10mm-4 Terkoreksi




Grafik 14.12 KS-10mm-5 Terkoreksi




Grafik 14.13 Hasil Pengujian Kuat Sambung dengan Baut 12mm Terkoreksi




Grafik 14.14 KS-12mm-1 Terkoreksi




Grafik 14.15 KS-12mm-2 Terkoreksi



Grafik 14.16 KS-12mm-3 Terkoreksi



Grafik 14.17 KS-12mm-4 Terkoreksi



Grafik 14.18 KS-12mm-5 Terkoreksi