


LAMPIRAN 3

Dokumentasi Penelitian



Kondisi Kabel di Ruang Produksi



Kondisi Tong Sampah Serpihan Gram dari Pembubutan




Kondisi Safety Sign di Ruang Produksi



Kondisi Sampah Aluminium Oxid dari Furnace



Kondisi Barang Jadi akan didistribusikan



Kondisi Gudang



Kondisi APAR Besar di Ruang Produksi



Kondisi Mesin Bubut



Kondisi Katrol Pendistribusian Oli ke Blower



Kondisi Karyawan Mengangkat Hasil Barang Jadi Secara Manual



Kondisi Karyawan Mengangkat Barang Jadi Menggunakan Troli



Kondisi Ruang Bahan Baku (Batang Aluminium)



Kondisi Peleburan di Ruang Produksi



Kondisi Katrol untuk memindahkan Hasil cetakan ke ruang Pembubutan



Kondisi LPG di ruang Produksi



Kondisi Blower Cadangan



Kondisi Bagian cetakan



Kondisi Bagian Pemberian cairan pendingin pada hasil cetakan



Kondisi Panel Utama di Ruang Produksi



Kondisi Kamar mandi




Poster Tentang 5R



SOP Pembagian APD



Poster Peletakan Tabung APAR



SOP Penggunaan APD

SOP PEMBAGIAN APD

1. Masker kain dibagikan 1 minggu sekali
2. Kaos tangan kain dibagikan 1 minggu sekali
3. Kaos tangan kulit dibagikan 6 bulan sekali
4. Masker respirator dibagikan 1 tahun sekali
5. Kaca mata bening dibagikan 6 bulan sekali
6. Pelindung telinga 1 hari sekali wajib diganti
7. APD dibagikan oleh kepala bagian masing-masing

SOP Penggunaan APD

Masker

1. Untuk debu dan sarung tangan menggunakan masker kain
2. Untuk debu berat menggunakan masker respirator

Kaos Tangan

1. Kaos tangan kain digunakan untuk handling barang, kemudian untuk bagian peleburan dan pembubutan
2. Kaos tangan kulit digunakan untuk operator

Sepatu

1. Semua divisi wajib menggunakan sepatu safety selama bekerja

Kaca mata

1. Kaca mata bening untuk bagian pengecoran dan pembubutan
2. Kacamata las untuk bagian las

Pelindung telinga

1. Pelindung telinga wajib dipakai untuk bagian bubut dan gerinda

Seluruh karyawan wajib menggunakan APD selama jam kerja serta menyimpan dan menjaga APD dengan baik.