Lampiran 8 Waktu Normal untuk Menyelesaikan Pekerjaan Struktur

Pekerjaan	Responden ke- (hari)														rata-rata (hari)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Baja Tulangan U24 Polos	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Baja Tulangan U24 Polos lanjutan	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Beton mutu sedang, fc' 20 Mpa	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Beton mutu sedang, fc' 20 Mpa lanjutan	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Baja Tulangan U32 Polos	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
Dinding Sumuran Silinder terpasan, diameter 3,50 m	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Beton Siklop, fc' 15 Mpa	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Beton mutu sedang, fc' 30 Mpa	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Beton mutu rendah, fc' 10 Mpa	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Perletakan Elastomerik Sintetis Ukuran (600x380x60)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I bentang 20 meter	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I bentang 20 meter	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Beton mutu rendah, fc' 15 Mpa	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Baja Prategang	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

Lampiran 8 Waktu Normal untuk Menyelesaikan Pekerjaan Struktur

Pekerjaan	Responden ke- (%)														rata-rata (%)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Beton Diafragma fc' 30 MPa termasuk pekerjaan penegangan setelah pengecoran (post-tension	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Beton mutu sedang, fc' 30 Mpa untuk Lantai Jembatan	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Pipa Drainase Baja diameter 75 mm	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Expansion Joint Aspaltic Plug tipe Fixed	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Expansion Joint tipe Rubber 1	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Sandaran (Railing)	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Papan Nama Jembatan	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7