LAMPIRAN 5
Analisis Rencana Mitigasi Menggunakan *Fishbone*








Mengadakan Training bagi teknisi
Menyusun SOP pemeliharaan
Terlambat Mengganti Sparpart
Pemeriksaan rutin
Pemeliharaan berkala
Mengganti mesin tua
Menambah mesin
Kapasitas mesin terbatas
Memperbaiki manajemen persediaan
Perawatan mesin secara berkala
Membuat SIM Perusahaan terintegrasi
Menyusun SOP standar persediaan
Tidak ada SOP gudang
Penerapan perpectual inventory system
Manajemen Informasi Gudang


Manajemen persediaan spartpart
Menyusun SOP pemeliharaan
Spartpart tidak memenuhi standar
Mengadakan training bagi teknisi
Pemeliharaan secara berkala


Mengadakan training K3
Memberikan Sanksi pelanggaran
Kurangnya sosialisasi K3
Meningkatkan supervisi
Menambah display sosialisai


Membuat SIM Perusahaan terintegrasi
Menyusun SOP standar persediaan
Tidak ada SIM Gudang
Penerapan perpectual inventory system
Manajemen Informasi Gudang