

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan evaluasi pengangkutan lumpur tinja layanan pemerintah, maka dapat disimpulkan:

1. Permasalahan yang teridentifikasi adalah:
 - a. Adanya pembuangan sampah pada saluran tangki septik dan/atau IPAL Komunal;
 - b. Sulitnya akses penyedotan di sebabkan oleh keberadaan tangki septik yang berada di dalam rumah, dan jalur yang sempit menuju tempat penyedotan, dan
 - c. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait pentingnya melakukan penyedotan lumpur tinja, dan bahayanya membuang sampah ke dalam saluran tangki septik dan/atau IPAL komunal.

2. Evaluasi pengangkutan lumpur tinja layanan pemerintah.

Layanan pengangkutan lumpur tinja yang ada pada Dinas PUPKP Kab Bantul sudah baik, tetapi masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki yaitu seperti:

- a. Kurangnya pemahaman tentang cara penyedotan lumpur tinja di IPAL Komunal dan Tangki Septik;
- b. Kurangnya pemberitahuan kepada masyarakat terkait adanya layanan penyedotan lumpur tinja milik Dinas PUPKP Kab.Bantul;
- c. Kurangnya pengetahuan terkait data detail transportasi yang digunakan,
- d. Kurangnya operator dalam kegiatan penyedotan lumpur tinja, dan
- e. Tidak adanya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada saat kegiatan penyedotan lumpur tinja.

5.2 Saran

Berikut ini adalah saran yang diperlukan tentang evaluasi pengangkutan lumpur tinja layanan pemerintah di Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan (BPISAMP) dan Dinas PUPKP Kab.Bantul adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya penelitian lanjutan terkait studi kasus yang pernah diidentifikasi dalam penelitian ini, dan
2. Harus mendetail terkait transportasi dan juga mesin yang digunakan pada pengangkutan lumpur tinja.