

## Daftar Pertanyaan HOR Fase 2

Kode Risk Treatment	Strategi Penanganan		Dk
	Mitigasi	Preventif	
PA1		Disiplin melaksanakan perawatan rutin seminggu sekali	
PA2		Melakukan evaluasi oleh kepala bagian secara rutin setiap minggu sekali	
PA3		Menambah pekerja	
PA4		Memberikan reward dan sanksi untuk pekerja	
PA5		Dilakukan perbaikan prosedur operasional	
PA6		Mengganti media blangket	
PA7		Melakukan pengecekan media blangket sebelum beroperasi	
PA8	Membuat kerja sama dengan pihak <i>outsourcing</i>		
PA9		Melakukan implementasi <i>Statistical Process Control</i>	
PA10		Dilakukan penilaian kinerja perkerja setiap sebulan sekali	
PA11		Melakukan pembelian pada part adjuster dan	

		stopper	
<b>PA12</b>		Mengadakan pelatihan bagi pekerja	
<b>PA13</b>		Menjaga kebersihan pada saat menuangkan warna	
<b>PA14</b>		Mengganti limit switch	
<b>PA15</b>	Mengalihkan risiko dengan asuransi		
<b>PA16</b>		Melakukan pengecekan kabel ground sebelum produksi	

<b>Degree of Difficulty</b>	
<b>Bobot</b>	<b>Keterangan</b>
<b>3</b>	Aksi mitigasi mudah untuk diterapkan
<b>4</b>	Aksi mitigasi agak mudah untuk diterapkan
<b>5</b>	Aksi mitigasi susah untuk diterapkan

