

# LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Survei *PCI*

**Tabe L-1.1 Hasil Survei *PCI* Jalan Baron Arah Wonosari – Baron**

No	Segmen	Stasiun	Luas Segmen	Tipe Kerusakan	Tingkat Kerusakan	DV	TDV	CDV	PCI	Rating
1	1	13+0 - 13+1	250m <sup>2</sup>	Retak Pinggir	M	7	81	42	58	Baik
				Retak Pinggir	H	12				
				Retak Memanjang dan Melintang	M	22				
				Retak Kulit Buaya	M	35				
				Tambalan	M	5				
2	2	13+1 - 13+2	250m <sup>2</sup>	Retak Kulit Buaya	M	54	109	63	37	Buruk
				Retak Memanjang dan Melintang	M	14				
				Pelaukan dan Butiran Lepas	M	9				
				Pelaukan dan Butiran Lepas	H	32				
3	3	13+2 - 13+3	250m <sup>2</sup>	Tambalan	M	9	31	18	82	Sangat Baik
				Pelapukan Butiran Lepas	M	13				
				Retak Memanjang dan Melintang	M	9				
4	4	13+3 - 13+4	250m <sup>2</sup>	Retak Kulit Buaya	M	59	71	52	48	Sedang
				Retak Memanjang dan Melintang	M	12				
5	5	13+4 - 13+5	250m <sup>2</sup>	Retak Kulit Buaya	M	32	60	38	62	Baik
				Retak Pinggir	M	19				
				Retak Memanjang dan melintang	M	9				

**Lanjutan Tabe L-1.1 Hasil Survei *PCI* Jalan Baron Arah Wonosari – Baron**

No	Segmen	Stasiun	Luas Segmen	Tipe Kerusakan	Tingkat Kerusakan	DV	TDV	CDV	PCI	Rating
6	6	13+5 - 13+6	250m <sup>2</sup>	Tambalan	L	3	107	61	39	Buruk
				Retak Kulit Buaya	M	68				
				Retak Memanjang dan Melintang	M	8				
				Retak Memanjang dan Melintang	H	27				
				Pelapukan dan Butiran Lepas	M	1				
7	7	13+6 - 13+7	250m <sup>2</sup>	Retak Kulit Buaya	M	59	119	74	26	Buruk
				Retak Kulit Buaya	H	50				
				Retak Memanjang dan Melintang	M	10				
8	8	13+7 - 13+8	250m <sup>2</sup>	Retak Memanjang dan Melintang	M	14	36	27	73	Sangat Baik
				Tambalan	L	22				
9	9	13+8 - 13+9	250m <sup>2</sup>	Tambalan	L	18	78	50	50	Sedang
				Retak Kulit Buaya	M	41				
				Retak Memanjang dan Melintang	M	19				
10	10	13+9 - 14+0	250m <sup>2</sup>	Retak Memanjang dan Melintang	M	1	146	86	14	Sangat Buruk
				Retak Kulit Buaya	M	53				
				Retak Kulit Buaya	H	78				
				Pelapukan dan Butiran Lepas	M	14				

**Lanjutan Tabe L-1.1 Hasil Survei *PCI* Jalan Baron Arah Wonosari – Baron**

No	Segmen	Stasiun	Luas Segmen	Tipe Kerusakan	Tingkat Kerusakan	DV	TDV	CDV	PCI	Rating
11	11	14+0 - 14+1	250m <sup>2</sup>	Retak Kulit Buaya Retak Memanjang dan Melintang	M M	64 19	83	60	40	Buruk
12	12	14+1 - 14+2	250m <sup>2</sup>	Retak Kulit Buaya Retak Memanjang dan Melintang	H M	76 20	96	68	32	Buruk
13	13	14+2 - 14+3	250m <sup>2</sup>	Retak Memanjang dan Melintang Retak Kulit Buaya Retak Kulit Buaya Retak Pinggir	M M H M	16 53 56 8	133	76	24	Sangat Buruk
14	14	14+3 - 14+4	250m <sup>2</sup>	Retak Kulit Buaya Retak Kulit Buaya Retak Memanjang dan Melintang	M H H	50 52 26	128	78	22	Sangat Buruk
15	15	14+4 - 14+5	250m <sup>2</sup>	Retak Kulit Buaya Retak Kulit Buaya Retak Memanjang dan Melintang	M H M	52 73 11	136	82	18	Sangat Buruk

**Lanjutan Tabe L-1.1 Hasil Survei *PCI* Jalan Baron Arah Wonosari – Baron**

No	Segmen	Stasiun	Luas Segmen	Tipe Kerusakan	Tingkat Kerusakan	DV	TDV	CDV	PCI	Rating
16	16	14+5 - 14+6	250m <sup>2</sup>	Retak Kulit Buaya Retak Memanjang dan Melintang	M M	64 19	83	60	40	Buruk
17	17	14+6 - 14+7	250m <sup>2</sup>	Retak Kulit Buaya Retak Memanjang dan Melintang	M M	54 29	83	60	40	Buruk
18	18	14+7 - 14+8	250m <sup>2</sup>	Retak Memanjang dan Melintang Retak Kulit Buaya	M M	25 60	85	61	39	Buruk
19	19	14+8 - 14+9	250m <sup>2</sup>	Retak Kulit Buaya Retak Kulit Buaya Pelapukan dan Butiran Lepas Retak Pinggir Tambalan	M H M M M	56 41 19 12 39	167	84	16	Sangat Buruk
20	20	14+9 - 15+0	250m <sup>2</sup>	Tambalan Tambalan Retak Kulit Buaya Pelapukan dan Butiran Lepas	M H M M	24 40 66 14	144	80	20	Sangat Buruk

**Lanjutan Tabe L-1.1 Hasil Survei *PCI* Jalan Baron Arah Wonosari – Baron**

No	Segmen	Stasiun	Luas Segmen	Tipe Kerusakan	Tingkat Kerusakan	DV	TDV	CDV	PCI	Rating
21	21	15+0 - 15+1	250m <sup>2</sup>	Retak Memanjang dan Melintang Tambalan Retak Pinggir	M M H	54 18 11	83	53	47	Sedang
22	22	15+1 - 15+2	250m <sup>2</sup>	Retak Kulit Buaya Retak Kulit Buaya Retak Memanjang dan Melintang	L M L	24 39 0	63	46	54	Sedang
23	23	15+2 - 15+3	250m <sup>2</sup>	Retak Kulit Buaya Retak Kulit Buaya Lubang Retak Memanjang dan Melintang Tambalan	M H L M M	49 70 0 9 24	152	82	18	Sangat Buruk
24	24	15+3 - 15+4	250m <sup>2</sup>	Tambalan Retak Kulit Buaya Retak Pinggir	M H M	31 75 8	114	71	29	Buruk
25	25	15+4 - 15+5	250m <sup>2</sup>	Retak Pinggir Tambalan	M M	9 39	48	36	64	Baik

**Lanjutan Tabe L-1.1 Hasil Survei *PCI* Jalan Baron Arah Wonosari – Baron**

No	Segmen	Stasiun	Luas Segmen	Tipe Kerusakan	Tingkat Kerusakan	DV	TDV	CDV	PCI	Rating
26	26	15+5 - 15+6	250m <sup>2</sup>	Tambalan Retak Kulit Buaya Retak Memanjang dan Melintang Retak Memanjang dan Melintang	M M M L	44 50 12 0	106	67	33	Buruk
27	27	15+6 - 15+7	250m <sup>2</sup>	Retak Memanjang dan Melintang Retak Memanjang dan Melintang Retak Kulit Buaya Tambalan	M H M M	3 20 63 30	116	66	34	Buruk
28	28	15+7 - 15+8	250m <sup>2</sup>	Pelapukan dan Butiran Lepas Retak Kulit Buaya	M M	11 58	69	51	49	Sedang
29	29	15+8 - 15+9	250m <sup>2</sup>	Retak Memanjang dan Melintang	M	12	12	12	88	Sempurna
30	30	15+9 - 16+0	250m <sup>2</sup>	Retak Pinggir Tambalan Tambalan Retak Memanjang dan Melintang	M L M L	9 18 12 9	48	25	75	Sangat Baik

**Tabe L-1.2 Hasil Survei *PCI* Jalan Baron Arah Baron - Wonosari**

No	Segmen	Stasiun	Luas Segmen	Tipe Kerusakan	Tingkat Kerusakan	DV	TDV	CDV	PCI	Rating
1	1	13+0 - 13+1	250m <sup>2</sup>	Retak Pinggir	M	7	50	31	69	Baik
				Retak Kulit Buaya	M	39				
				Retak Memanjang dan Melintang	M	4				
2	2	13+1 - 13+2	250m <sup>2</sup>	Pelapukan dan Butiran Lepas	M	19	115	66	34	Buruk
				Retak Kulit Buaya	M	59				
				Retak Kulit Buaya	H	25				
				Retak Memanjang dan Melintang	M	12				
3	3	13+2 - 13+3	250m <sup>2</sup>	Retak Memanjang dan Melintang	M	8	88	46	54	Sedang
				Retak Memanjang dan Melintang	H	11				
				Retak Kulit Buaya	M	52				
				Retak Pinggir	M	8				
				Pelapukan dan Butiran Lepas	M	9				
4	4	13+3 - 13+4	250m <sup>2</sup>	Retak Pinggir	M	9	108	62	38	Buruk
				Retak Kulit Buaya	M	68				
				Retak Memanjang dan Melintang	H	20				
				Retak Memanjang dan Melintang	M	11				
5	5	13+4 - 13+5	250m <sup>2</sup>	Retak Memanjang dan Melintang	M	14	127	66	34	Buruk
				Retak Kulit Buaya	M	53				
				Retak Kulit Buaya	H	41				
				Tambalan	L	9				
				Retak Pinggir	M	10				



Lanjutan Tabe L-1.2 Hasil Survei *PCI* Jalan Baron Arah Baron - Wonosari

No	Segmen	Stasiun	Luas Segmen	Tipe Kerusakan	Tingkat Kerusakan	DV	TDV	CDV	PCI	Rating
6	6	13+5 - 13+6	250m <sup>2</sup>	Tambalan	M	25	100	52	48	Sedang
				Retak Kulit Buaya	M	53				
				Retak Memanjang dan Melintang	M	4				
				Retak Memanjang dan Melintang	H	9				
				Retak Pinggir	M	9				
7	7	13+6 - 13+7	250m <sup>2</sup>	Pelapukan dan Butiran Lepas	M	18	135	76	24	Sangat Buruk
				Retak Kulit Buaya	M	61				
				Tambalan	M	39				
				Retak Memanjang dan Melintang	H	17				
8	8	13+7 - 13+8	250m <sup>2</sup>	Retak pinggir	M	5	56	42	58	Baik
				Retak Kulit Buaya	M	50				
				Retak Memanjang dan Melintnag	M	1				
9	9	13+8 - 13+9	250m <sup>2</sup>	Pelapukan dan Butiran Lepas	M	11	80	51	49	Sedang
				Retak Kulit Buaya	M	64				
				Lubang	M	0				
				Retak Memanjang dan Melintang	M	5				
10	10	13+9 - 14+0	250m <sup>2</sup>	Retak Kulit Buaya	M	59	71	52	48	Sedang
				Retak Memanjang dan Melintang	M	12				

Lanjutan Tabe L-1.2 Hasil Survei *PCI* Jalan Baron Arah Baron - Wonosari

No	Segmen	Stasiun	Luas Segmen	Tipe Kerusakan	Tingkat Kerusakan	DV	TDV	CDV	PCI	Rating
11	11	14+0 - 14+1	250m <sup>2</sup>	Retak Memanjang dan Melintang Retak Kulit Buaya	M M	21 41	62	46	54	Sedang
12	12	14+1 - 14+2	250m <sup>2</sup>	Retak Kulit Buaya Retak Memanjang dan Melintang	M M	50 25	75	54	46	Sedang
13	13	14+2 - 14+3	250m <sup>2</sup>	Retak Memanjang dan Melintang Retak Pinggir Retak Kulit Buaya	M M M	19 9 34	62	40	60	Baik
14	14	14+3 - 14+4	250m <sup>2</sup>	Retak Memanjang dan Melintang Retak Memanjang dan Melintang Retak Kulit Buaya Retak Kulit Buaya	M H M H	15 29 48 64	156	86	14	Sangat Buruk
15	15	14+4 - 14+5	250m <sup>2</sup>	Retak Kulit Buaya Tambalan	M M	18 6	24	18	82	Sangat Baik

**Lanjutan Tabe L-1.2 Hasil Survei *PCI* Jalan Baron Arah Baron - Wonosari**

No	Segmen	Stasiun	Luas Segmen	Tipe Kerusakan	Tingkat Kerusakan	DV	TDV	CDV	PCI	Rating
16	16	14+5 - 14+6	250m <sup>2</sup>	Retak Kulit Buaya Retak Memanjang dan Melintang	M M	38 8	46	34	66	Baik
17	17	14+6 - 14+7	250m <sup>2</sup>	Retak Memanjang dan Melintang	M	15	15	15	85	Sangat Baik
18	18	14+7 - 14+8	250m <sup>2</sup>	Retak Kulit Buaya Retak Memanjang dan Melintang	M M	58 18	76	55	45	Sedang
19	19	14+8 - 14+9	250m <sup>2</sup>	Retak Memanjang dan Melintang Retak Kulit Buaya Retak Kulit Buaya Benjol dan turun Retak Pinggir	M M H M H	4 49 73 8 11	145	75	25	Sangat Buruk
20	20	14+9 - 15+0	250m <sup>2</sup>	Tambalan Retak Kulit Buaya Retak Memanjang dan Melintang	M M H	32 50 9	91	58	42	Sedang

**Lanjutan Tabe L-1.2 Hasil Survei *PCI* Jalan Baron Arah Baron - Wonosari**

No	Segmen	Stasiun	Luas Segmen	Tipe Kerusakan	Tingkat Kerusakan	DV	TDV	CDV	PCI	Rating
21	21	15+0 - 15+1	250m <sup>2</sup>	Retak Memanjang dan Melintang Retak Kulit Buaya Retak Kulit Buaya Pelapukan dan Butiran Lepas	M M H M	13 40 69 9	131	74	26	Buruk
22	22	15+1 - 15+2	250m <sup>2</sup>	Retak Kulit Buaya Tambalan Retak Memanjang dan Melintnag	M M M	58 20 18	96	61	39	Buruk
23	23	15+2 - 15+3	250m <sup>2</sup>	Tambalan Retak Memanjang dan Melintang Retak Kulit Buaya	L H M	28 25 48	101	64	36	Buruk
24	24	15+3 - 15+4	250m <sup>2</sup>	Tambalan Retak Memanjang dan Melintang Pelapukan dan Butiran Lepas	L M M	30 23 14	67	43	57	Baik
25	25	15+4 - 15+5	250m <sup>2</sup>	Retak Kulit Buaya Retak Memanjang dan Melintang Retak Pinggir	M M M	63 11 10	84	54	46	Sedang

**Lanjutan Tabe L-1.2 Hasil Survei *PCI* Jalan Baron Arah Baron - Wonosari**

No	Segmen	Stasiun	Luas Segmen	Tipe Kerusakan	Tingkat Kerusakan	DV	TDV	CDV	PCI	Rating
26	26	15+5 - 15+6	250m <sup>2</sup>	Retak Pinggir Pelapukan dan Butiran Lepas Tambalan Retak Kulit Buaya Retak Memanjang dan Melintang	M H L M M	12 30 16 42 17	117	61	39	Buruk
27	27	15+6 - 15+7	250m <sup>2</sup>	Retak Memanjang dan Melintang Retak Kulit Buaya Tambalan	M M M	19 59 35	113	65	35	Buruk
28	28	15+7 - 15+8	250m <sup>2</sup>	Retak Memanjang dan Melintang Pelapukan dan Butiran Lepas	M M	2 23	25	19	81	Sangat Baik
29	29	15+8 - 15+9	250m <sup>2</sup>	Retak Kulit Buaya Retak Memanjang dan Melintang Pelapukan dan Butiran Lepas	M M H	22 18 25	65	41	59	Baik
30	30	15+9 - 16+0	250m <sup>2</sup>	Retak Pinggir Retak Memanjang dan Melintang Retak Kulit Buaya	M M M	9 14 31	54	34	66	Baik