





BAGIAN 5 EVALUASI DESAIN

No	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
1		
	<p>Pintu kamar mandi memiliki arah buka ke dalam akan membuat lansia dengan kondisi difable kesulitan mengaksesnya.</p>	<p>Pintu kamar mandi di ubah menjadi terbuka keluar pada seluruh bangunan dengan pengguna utama lansia yaitu rumah lansia dan isolasi</p>
2		
	<p>Atap joglo pada rumah lansia akan tampus pada saat hujan. Jendela ventilasi pada atap sulit diakses untuk di buka tutup.</p>	<p>Jendela ventilasi dihilangkan dan di tambah tritisan agar tidak tampus.</p>