

Berdasarkan seminar evaluasi yang dilakukan pada tanggal 12 Januari 2016 yang dihadiri teman-teman mahasiswa arsitek dan calon potensial pengguna bangunan bangunan dinilai memiliki beberapa poin yang perlu diperhatikan, yaitu:

- Bentuk bangunan terkesan kaku
- Kapasitas minimum, tidak dapat menampung kegiatan penelitian dengan banyak peneliti sekaligus
- Kemiringan atap kurang mampu untuk menghalau panas akibat radiasi matahari

Selain itu terdapat pula beberapa masukan, yaitu:

- Dapat ditambahkan fasilitas laundry
- Parkir untuk kendaraan besar (bus) yang mungkin datang untuk kunjungan studi

Sedangkan pada seminar evaluasi yang dilakukan pada tanggal 14 Januari 2016 yang dihadiri oleh dosen pembimbing dan penguji, bangunan memiliki beberapa kekurangan, yaitu:

- Material atap dirasa kurang tepat untuk daerah dengan potensi bencana angin ribut

Masukan yang didapatkan:

- Menggunakan material atap yang lebih berat seperti genteng
- Menaikkan kemiringan atap agar lebih tinggi sebagai respon terhadap iklim