

BAB VI

EVALUASI DESAIN


Berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merancang Museum Kereta api, yaitu; Integrasi bangunan, dan pertimbangan sirkulasi masuk kendaraan.

1. Evaluasi desain terkait Integrasi bangunan


Berdasarkan hasil evaluasi desain diperoleh, bahwa posisi supermarket tidak terlalu berperan terhadap konsep integrasi bangunan, untuk itu maka diperoleh hasil desain sebagai berikut. Supermarket diintegrasikan dengan souvenir shop untuk menciptakan integrasi fungsi.

2. Evaluasi Sirkulasi masuk kendaraan

Berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh, bahwa desain pintu masuk dari arah Selatan lebih sempit dibandingkan dengan bagian Utara, sedangkan pada bagian Selatan memiliki jalur kendaraan dua arah, sehingga menyebabkan penumpukan kendaraan yang masuk dari arah selatan. Untuk itu desain pintu masuk dari arah Selatan lebih dilebarkan untuk mempermudah keluar masuk.



Gambar 6.1 Desain Awal Sirkulasi Masuk Kendaraan



Gambar 6.2 Desain Baru Sirkulasi Masuk Kendaraan