

BAB IV

HIPOTESIS

Longsoran pada lereng Bukit Simpur dan tebing Sungai Manna terjadi karena kemiringan lereng yang curam yaitu Bukit Simpur 70^0 dan Sungai Manna 60^0 serta kandungan air dalam lereng yang meningkat.

