





BAB III

GAMBAR STUDIO




Gubahan massa,zoning,ploting pun mengalami perubahan, yang semula masih banyak terdapat lahan kosong di dalam site dirubah sedemikian rupa sehingga lahan dapat dimanfaatkan secara optimal. Sebagai contoh restaurant yang semula ‘berdiri sendiri’ disisi selatan berdekatan dengan pintu keluar, kemudian dirubah dengan cara digabungkan dengan retail-retail dan diletakkan di lantai dua, namun tetap dapat menangkap view pegunungan.

3. MASSA A



DENAH LANTAI 1



DENAH LANTAI 2

Seluruh retail pada lantai pertama adalah retail batik,terdiri dari:

- Retail VIP sebanyak 12 unit.
- Retail eksekutif sebanyak 16 unit.
- Retail biasa sebanyak 84 unit.

Juga terdapat r.informasi,
r.satpam, dan wc.

Terdiri dari :

- Retail eksekutif batik sebanyak 8 unit.
- Retail eksekutif tenun sebanyak 8 unit.
- Retail food court sebanyak 8 unit.
- Ruang pengelola, terdiri dari r.kepala,r.staf,dapur dan wc.