

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Manajemen tanggap darurat kebakaran di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia memiliki 3 kategori Baik (B), 4 kategori Cukup (C), dan 3 kategori Kurang (K). Dapat disimpulkan bahwa manajemen tanggap darurat kebakaran di gedung FTSP UII ini belum seutuhnya memenuhi standar acuan, baik standar nasional maupun peraturan pemerintah dikarenakan masih adanya kategori Kurang (K) dalam penilaiannya.
2. Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan bersama para informan, kesiapsiagaan tim darurat kebakaran di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia sudah dibentuk dengan anggota tim internal UII, mulai dari kepengurusan sampai dengan manajemen tanggap daruratnya. Bentuk realisasi manajemen tanggap daruratnya berupa pelatihan tanggap darurat kebakaran, simulasi kebakaran dan pembuatan struktur organisasi kesehatan dan keselamatan kerja.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran dari penulis, yaitu:

1. Berdasarkan analisis penelitian, perlu adanya peninjauan ulang untuk merekayasa 3 (tiga) objek yang masuk kategori Kurang (K) seperti tangga darurat, pintu darurat, dan melakukan pengadaan sprinkler di beberapa lokasi dengan tingkat resiko kebakaran yang tinggi.
2. Memperkuat manajemen tanggap darurat kebakaran khusus di gedung FTSP UII dengan bekerjasama secara berkelanjutan dengan pihak eksternal seperti yang dilakukan pada tahun sebelumnya sehingga manajemen tanggap darurat kebakaran dapat berlangsung secara kontinyu, jelas dan terarah.