

BAGIAN 5

EVALUASI RANCANGAN

5.1 Kesimpulan Review Evaluatif Pembimbing dan Penguji

5.1.1 Review Pembimbing

Rancangan mother station terhadap outdoor play belum detail sehingga kurang ada gambaran pengawasan dari dalam ke luar bangunan

5.1.2 Review Penguji

Selubung bangunan dibagian sisi kanan terlihat masif. Sisi tersebut terlihat masif karena bukaan difokuskan pada sisi kiri dan depan. Sisi kanan merupakan area servis yang tidak terlalu membutuhkan bukaan yang banyak. Jadi, material fasad-lah yang membuat massa bangunan menjadi masif.

Interior kamar belum detail sehingga tidak menunjukkan keprivatan kepemilikan anak, Furniture kamar belum menunjukkan bahwa kamar tersebut akan dihuni anak dalam waktu yang cukup lama.