


LAMPIRAN

Lampiran 1: Contoh beberapa catatan data yang dilakukan digitalisasi untuk perhitungan



30

Selasa

06/2017  
06

PLUG I 06<sup>00</sup> - 14<sup>00</sup>

absen: - Suar dan pamit

- pl. 0845-10.15 BERTAHAN GILING ERNAN MOTOR + Gearbox penggerak IMC 4/5 karena lacer motor rusak
- Nyambi lepas motor penggerak IMC.

TEBU DIGILING: 9503 kw Rf

06/2017  
06

absen:

- membuat perpa afshuter uap koru 6" concrete untuk persiapan.
- blandir siku voding tol.
- membantu ganti gear box penggerak IMC NO. 1 dan nglepas. - supor ket yang telah diganti.
- Bon gudang.

06/2017  
06

PLUG II pl. 14<sup>00</sup> - 22<sup>00</sup>

absen:

- giling lancar

TEBU digiling: 12.464 kw Rf

06/2017  
06

PLUG III pl. 22<sup>00</sup> - 06<sup>00</sup>

- Absen = - Ibnu Kwarkan - Idr 2 hari
- Ganti kaca truk kean Demag 16 ton. nglepas
- Giling lancar.

TEBU digiling = 12.484 kw  
TOTAL = 34.487 kw

896 901

(31)

RABU

07/2017  
06

PLUG I 06<sup>00</sup>-14<sup>00</sup>

ABSEN: - M. Jamroni I Dr.

✓ - GILING CUNCAK

TEBU DIGILING = 11.926 kw

---

07/2017  
06

Bagian Reparasi pk 06<sup>00</sup>-14<sup>00</sup>

ABSEN:

- ✓ - pasang sparket dan ngisi oil gearbox cadangan penggerak IMC
- ✓ - Memperbaiki kakak tuak dan ganti bautnya yang rusak
- ✓ - Bon gudang

sub.

---

07/2017  
06

PLUG II pk 14<sup>00</sup>-22<sup>00</sup>

ABSEN:

- ✓ - pk 17<sup>15</sup>-18<sup>10</sup> berhenti giling, ganti 3 mata pisau, 1 putus 2 Redak. dan ganti 3 buah mur baut.

✓ TEBU di giling: 10.818 kw

---

07/2017  
06

PLUG III pk 22<sup>00</sup>-06<sup>00</sup>

ABSEN: - Ibnu Kwartan .. I Dr.

- ✓ - pk 23<sup>10</sup>-23<sup>20</sup> terhenti giling turbin no II, trip
- ✓ - pk 23<sup>45</sup>-23<sup>55</sup> " " " "
- ✓ - pk 00<sup>05</sup>-01<sup>10</sup> stel plat trip terhadap pelox turbin gil II. belum sempurna, sementara pengaman nya di ikat / tidak di fungsikan. Percintah Bpk icobag Instalasi.

TEBU di GILING = 10.250 kw.  
TOTAL = 32.999 kw

⇒ 929.895