

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang ada dalam bab sebelumnya maka dapat penulis ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut yaitu:

1. Pelaksanaan elemen rencana mutu telah berjalan cukup baik sesuai dengan yang disyaratkan oleh ketentuan dalam ISO 9000, meskipun dalam realisasinya dilapangan ada sedikit kekurangan (lihat tabel 4.1).
2. Pelaksanaan elemen pembelian berjalan kurang sesuai dengan yang disyaratkan, hal ini dikarenakan dari ketentuan yang disyaratkan masih terdapat hal-hal yang belum dilaksanakan dengan sempurna.(lihat tabel 4.6)
3. Pelaksanaan elemen pengendalian proses berjalan kurang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. (pelaksanaannya perlu ditingkatkan) karena ada beberapa item yang belum dilaksanakan secara sempurna (lihat tabel 4.13)
4. Pelaksanaan elemen audit mutu internal secara garis besar sudah berjalan sesuai dengan prosedur, walaupun ada beberapa hal yang dilaksanakan kurang sempurna.(lihat tabel 4.17)

6.2 Saran

Dari hasil penelitian yang penulis telah lakukan, dapat diberikan saran-saran sebagai berikut ini

1. Tugas Akhir ini dapat dikembangkan untuk meneliti pengaruh penerapan ISO 9002 terhadap produktifitas dan kinerja kontraktor. Hal itu dapat dilakukan dengan menggabungkan skor hasil penelitian Tugas Akhir ini dengan produktifitas kerja selama kurun waktu tertentu.
2. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih komprehensif dan valid sebaiknya elemen-elemen yang dipakai dan diteliti adalah keseluruhan elemen-elemen mutu yang ada dalam ISO 9002.
3. Penelitian dapat dikembangkan tidak hanya untuk bidang pekerjaan pembuatan bronjong saja, akan tetapi juga dapat dikembangkan untuk pekerjaan lain seperti pekerjaan tiang pancang, pekerjaan pengecoran, dan lain sebagainya.