

BAB 6

EVALUASI RANCANGAN

Diskripsi Hasil Rancangan

Hasil revisi setelah melalui proses tahap evaluasi pendadaran didapat beberapa hal yang perlu diperbaiki atau direvisi diantara lain adalah sebagai berikut :

1. Perbaikan pada sumber body text pada setiap kalimat yang harus sudah disesuaikan dengan sumber pada daftar pustaka / bibliography disesuaikan sesuai abjad.
2. 3D bangunan bagian pendopo disarankan dibuat lebih terbuka, sehingga lebih terlihat kesan dan karakter ruang pendoponya.

Bagian pendopo tertutup dan kurang terasa karakter pendoponya, disarankan dibuat pendopo dengan ruang terbuka atau seperti pendopo tradisional jawa.




Pendopo yang disarankan pada saat evaluasi pengujian adalah pendopo yang lebih terbuka.

Gambar 6 1 Hasil / Saran 3D Pendopo dari Dosen Penguji
Penulis, 2019

3. Penambahan property size pada Bab 4 yang sebelumnya belum terdapat property size tiap lantai pada saat evaluasi.

- Luas site keseluruhan : 1.843 m²
- Luas total bangunan lantai basement : 1.000 m²
- Luas total bangunan lantai 1 : 877 m²
- Luas total bangunan lantai 2 : 828 m²
- Luas total bangunan lantai 3 : 778 m²
- Luas total bangunan lantai 1 (bagian restoran / pendopo) : 115 m²
- Luas total bangunan lantai 2 (bagian restoran / pendopo) : 100 m²
- Luas lahan hijau : 184 m²



Gambar 6 2 Zoning Luasan Property size Lt Basement - Lt 3

Penulis, 2019