

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. KESIMPULAN

Dari hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Rata-rata produktivitas tukang besi pada pekerjaan penulangan plat lantai adalah 86,4728 kg/hari.
2. Dari analisis korelasi dapat disimpulkan bahwa faktor umur, pengalaman kerja, pendidikan formal dan tingkat upah memiliki tingkat korelasi dan signifikansi yang tergolong rendah terhadap produktivitas tukang besi pada pekerjaan pemasangan tulangan plat lantai yaitu dengan nilai 'r' berkisar 0,05756 (faktor umur); 0,2641 (faktor pengalaman kerja); 0,08146 (faktor pendidikan formal) dan 0,5900 (faktor tingkat upah).

6.2. SARAN

1. Pada pelaksanaan pekerjaan penulangan plat lantai perlu kiranya diperhitungkan proses rekrutmen tukang besi pada pekerjaan penulangan plat lantai dengan mempertimbangkan aspek umur tukang yang produktif, pengalaman kerja yang cukup, pendidikan yang cukup dan memberikan

tingkat upah yang baik agar produktivitas pekerjaan dapat dicapai sesuai target pekerjaan.

2. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai pekerjaan pemasangan tulangan plat lantai atau balok ini terutama ditinjau dari faktor-faktor lainnya seperti manajemen material dan peralatannya, produktivitas tukang pada pekerjaan pemasangan tulangan plat lantai dan elemen struktur lainnya.
3. Perlu diadakan penelitian produktivitas tenaga kerja tukang besi dengan upah borongan untuk membandingkan dengan upah harian.

