BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil perancangan dan pembuatan alat *clamp* bambu laminasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa alat *clamp* sudah berhasil dirancang dan direalisasikan untuk usaha kecil menegah yang mudah dioperasikan oleh operator. Hasil waktu pengoperasian alat yang sebelumnya diperoleh waktu pengoperasian 14,58 menit dilakukan oleh 2 operator. Dibandingkan dengan alat *clamp* sebelumnya, alat *clamp* baru sudah lebih cepat dan mudah dalam pengoperasiannya. Dibuktikan alat clamp yang baru jika dioperasikan oleh 1 operator membutuhkan waktu 11,5 menit dan jika dioperasikan oleh 2 operator membutuhkan waktu 6,36 menit.

Hasil pengujian bambu laminasi dengan cara pengujian geser menggunakan alat *block shear test* didadaptkannya hasil gaya geser terbesar yaitu : 2,903 *MPa* dan nilai rata-rata gaya geser bambu laminasi yaitu : 1,82 *MPa*.

5.2 Saran atau Penelitian Berikutnya

- 1. Kendala yang terjadi pada alat clamp bambu laminasi:
 - Ketika pemasangan alat *clamp* bambu laminasi besi unp atas dengan *clamp* bambu laminasi besi unp bawah baut yang terpasang pada unit bagian bawah, terjadi pemasangan baut tidak sesuai operator harus mengaturnya kembali agar sesuai.
 - Ulir pada baut terjadi kerusakan yang disebabkan oleh alat digunakan untuk proses pengempaan.
- Untuk melakukan pembuatan bambu laminasi harus memperhatikan kadar air jika tidak memperhatikan kadar air akan terjadinya kegagalan pada bambu laminasi.
- 3. Faktor pemberian lem juga mempengaruhi hasil produk yang dibuat. Jika lem yang oleskan terlalu sedikit berakibat pada hasil hasil produk yang dibuat oleh alat clamp bambu laminasi.