

Lampiran 1. Form Penelitian & Hasil Identifikasi



Rekapitulasi Hasil Penilaian Risiko

→ Program Studi Teknik Lingkungan

No	Nama Ruangan	Jumlah Penilaian Tingkat Risiko Berdasarkan Target Bahaya					
		Keselamatan			Kesehatan		
		Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
1	Lab. Mikrobiologi	3	64	24	0	40	0
2	Lab. Kualitas air	1	80	16	0	43	0
3	Lab. Kualitas udara	0	37	13	0	23	0
4	Lab. Sampah & B3	1	75	28	0	43	0
5	Ruang Prodi Teknik lingkungan	0	42	15	0	28	0
6	Ruang Sidang Prodi Teknik lingkungan	0	23	6	0	20	0
7	Lab Komputer	0	19	6	0	17	0
Jumlah		5	340	108	0	214	0
TOTAL		453			214		

→ Jurusan Teknik Sipil

No	Nama Ruangan	Jumlah Penilaian Tingkat Risiko Berdasarkan Target Bahaya					
		Keselamatan			Kesehatan		
		Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
1	Lab. Mekanika tanah	1	149	58	0	69	0
2	Lab. Jalan Raya	1	119	48	0	63	0
3	Lab. Rekayasa Transportasi	0	30	8	0	21	0
4	Ruang Jurusan Teknik Sipil	0	31	8	0	22	0
5	Ruang Sidang Teknik Sipil	0	28	6	0	18	0
6	Lab. Pemetaan	0	30	6	0	20	0
7	Magister Teknik Sipil	0	28	8	0	29	0
8	Komputasi Teknik Sipil	0	21	6	0	27	0
Jumlah		2	436	148	0	269	0
TOTAL		586			269		

→ Jurusan Arsitektur

No	Nama Ruangan	Jumlah Penilaian Tingkat Risiko Berdasarkan Target Bahaya					
		Keselamatan			Kesehatan		
		Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
1	Ruang Jurusan Arsitektur	0	27	6	0	19	0
2	PPAR	0	21	4	0	17	0
3	Ruang Sidang Jurusan Arsitektur	0	26	6	0	18	0
4	Lab. Arsitektur Digital	0	18	6	0	17	0
5	Ruang PAS	0	24	5	0	13	0
6	Ruang Studio	0	29	6	0	18	0
7	Lab. Teknik Bangunan	0	26	10	0	20	0
8	Lab. Rancang Bangun	0	26	10	0	18	0
Jumlah		0	197	53	0	140	0
TOTAL		250			140		

→ Sarana-Prasarana FTSP

No	Nama Ruangan	Jumlah Penilaian Tingkat Risiko Berdasarkan Target Bahaya					
		Keselamatan			Kesehatan		
		Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
1	Parkir Basement (Parkir Dosen)	0	3	0	0	2	0
2	Bank (Basement)	0	35	10	0	20	0
3	Kopma	0	5	4	0	6	0
4	Kantin	0	19	5	0	9	0
5	Gudang	0	7	0	0	3	0
6	Gudang Limbah B3	0	0	2	0	1	0
7	Ruang Administrasi	0	30	6	0	20	0
8	Toilet	0	5	0	0	4	0
9	Ruang Lembaga	0	16	2	0	12	0
10	Hall,selasar,koridor	0	9	0	0	3	0
11	Ruang Perbekalan & Rumah Tangga	0	21	4	0	16	0
12	Ruang Dekanat	0	31	8	0	18	0
13	Lift Barang	0	3	1	0	2	0
14	Ruang Kelas	0	27	8	0	20	0

No	Nama Ruangan	Jumlah Penilaian Tingkat Risiko Berdasarkan Target Bahaya					
		Keselamatan			Kesehatan		
		Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
15	Innercourt	7	0	0	0	5	0
16	Pos Satpam	0	17	4	0	9	0
17	Student Commen Room/Discussion Room	0	16	2	0	12	0
18	Mushola	0	11	2	0	7	0
19	Tempat Wudhu	0	4	0	0	1	0
20	Perpustakaan/IRC	0	27	6	0	19	0
21	Bagian Pengajaran & Bagian Umum	0	27	4	0	15	0
22	Ruang Pengelola Aset	0	27	4	0	15	0
23	Auditorium	0	26	6	0	18	0
24	Ruang Sentra Informasi & Peng.Transportasi	0	27	4	0	15	0
25	MEE	0	18	4	0	14	0
25	Pantry	0	0	2	0	3	0
Jumlah		7	411	88	0	269	0
TOTAL		506			269		

Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian




Pengoperasian Kompor Gas di Area Lab. Jalan Raya



Kondisi Kabel Yang Berpotensi Bahaya
(di Area Lab Jalan Raya)



Kondisi di Area Lab. Sampah dan B3



Kondisi Jarak Pintu Dengan Lantai di
Area Lift Barang



Kondisi di Area Lab. Jalan Raya



Kondisi di Area Jurusan Teknik Lingkungan



Kondisi Lantai di Lab. Bioteknologi



Kondisi di Area Mushola



Kondisi di Area Lab. Mekanika Tanah



Kondisi Meja Pratikum di Area Lab. Mekanika Tanah



Kondisi Rak Penyimpanan di Area Lab. Jalan Raya



Kondisi Rak Penyimpanan di Area Lab. Mekanika Tanah



Kondisi Peletakan Alat Sample Extruder Horizontal Yang Berpotensi Bahaya



Kondisi Area Yang Sempit di Lab. Mekanika Tanah




Kondisi di Area Lab. Jalan Raya



Kondisi di Area Lab. Perancangan dan Ruang Modeling




Kabel Yang Melintang di Lantai
Berpotensi Bahaya



Kondisi Tangga Yang Berpotensi
Bahaya di Area Studio Arsitektur



Kondisi di Area Lift Barang



Aktifitas Pratikum Yang Tidak
menggunakan APD



Kondisi di Area Selasar



Kondisi di Area Rak Penyimpanan
Lab. Teknik Lingkungan



Kondisi di Ruang kelas yang Masih
Menggunakan “Panggung”



Postur Tubuh Saat
pratikum/Pengoperasian Alat yang
Salah