ANALISIS STABILITAS LERENG TIMBUNAN BADAN JALAN DAN PREDIKSI TIMBUNAN YANG TERJADI MENGGUNAKAN PROGRAM *PLAXIS*

Brenda Mardwista Gati¹, Edy Purwanto²

¹ Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia

Email: 14511350@students.uii.ac.id

² Dosen Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia Email: edypurwanto@uii.ac.id

Abstrak: Timbunan pada suatu tanah menyebabkan terjadinya perubahan tegangan di dalam tanah sehingga tanah terdeformasi yang mengakibatkan terganggunya kestabilan tanah. Untuk membentuk jalan akan dilakukan pekerjaan timbunan tanah, sedangkan pada daerah akan dilakukan pengupasan tanah. Adanya pekerjaan timbunan membentuk suatu lereng baru sehingga perlu di analisis kestabilan lereng tersebut. Ada berbagai metode dalam menganalisis kestabilan lereng salah satunya menggunakan software geoteknik yang berbasis pada analisis metode elemen hingga yaitu Plaxis. Penelitian ini memodelkan variasi tinggi timbunan dengan perkuatan untuk mendapatkan safety factor yang memenuhi syarat menggunakan program *Plaxis 8.5*, sedangkan untuk menghitung *safety factor* lereng timbunan tanah asli menggunakan metode irisan. Hasil analisis stabilitas lereng pada timbunan badan jalan dengan perkuatan geotekstil mendapatkan *safety factor* yang aman tetapi dengan *replacement* dan lapisan geotekstil penuh saat konstruksi tanpa beban gempa pada timbunan 3 meter sebesar 1,5573 dengan beban gempa sebesar 1,5276 dan pada paska konstruksi tanpa gempa sebesar 1,3251 dengan beban gempa 1,3198. Timbunan 5 meter saat konstruksi tanpa beban gempa sebesar 1,4280 dengan beban gempa sebesar 1,4278 dan pada paska konstruksi tanpa beban gempa sebesar 1,2631 dengan beban gempa sebesar 1,2618. Timbunan 8 meter mendapatkan safety factor pada saat konstruksi tanpa beban gempa sebesar 1,4045 dengan beban gempa sebesar 1,3251 dan paska konstruksi tanpa beban gempa sebesar 1,2943 dengan beban gempa sebesar 1,2893 timbunan ini termasuk dalam kategori aman. Analisis penurunan pada timbunan didapat bahwa semakin baik variasi permodelan maka penurunan yang terjadi selama 200 hari semakin kecil dan juga semakin tinggi timbunan maka penurunan yang terjadi akan semakin besar.

Kata Kunci: timbunan badan jalan, geotekstil, plaxis versi 8.5

Abstract: Embankment on a soil causes a change in strength in the soil so that the soil is deformed which results in disruption of soil stability. To form a road will be carried out landfill work, while in the area will be carried out stripping the land. The existence of embankment work forms a new slope so it is necessary to analyze the stability of the slope. There are various methods in analyzing slope stability, one of which is using geotechnical software based on finite element method analysis, namely Plaxis. This study modeled the variation of heap height with reinforcement to get the safety factor that meets the requirements using the Plaxis 8.5 program, while to calculate the safety factor of the original landfill slope using the slice method. The results of slope stability analysis on road body embankments with geotextile reinforcement obtaining a safe safety factor but with full replacement and full geotextile layer when construction without earthquake load on 3 meter piles of 1.5573 with an earthquake load of 1.5276 and post-construction without an earthquake of 1, 3251 with 1.3198 earthquake load. 5 meter pile during construction without earthquake load of 1.4280 with earthquake load of 1.4278 and post-construction without earthquake load of 1.2631 with earthquake load of 1.2618. An 8 meter stockpile gets a safety factor at the time of construction without an earthquake load of 1.4045 with an earthquake load of 1.3251 and post construction without an earthquake load of 1.2943 with an earthquake load of 1.2893 this embankment is included in the safe category. The reduction analysis in the embankment found that the better the variation in the model, the decrease that occurred during 200 days was smaller and also the higher the heap, the greater the decline.

Keyword: road embankment, geotextile, plaxis version 8.5

1. PENDAHULUAN

Pembangunan Jalan tol Cimanggis- Cibitung yang berlokasi di Depok, Jawa Barat sepanjang 26,3 kilometer (km). Tepatnya lokasi yang ditinjau yaitu pada seksi II dengan ruas Transvogi-Narogong sepanjang 3,48 km ini terdapat pekerjaan timbunan untuk meratakan kontur tanah yang bukan hal yang jarang terjadi. Pada suatu kontur tanah yang tidak merata serta pada kondisi tanah yang kurang baik memerlukan suatu pekerjaan timbunan sebelum dibangun suatu konstruksi. Timbunan pada suatu tanah menyebabkan terjadinya perubahan tegangan di dalam tanah sehingga tanah terdeformasi mengakibatkan terganggunya yang kestabilan tanah. Pada berbagai pekerjaan konstruksi timbunan dibuat dalam ketinggian yang berbeda – beda sesuai dengan kondisi tanah serta jenis konstruksi yang akan dibangun. Semakin tinggi timbunan tanah, maka semakin besar beban yang harus asli. tanah ditahan oleh sehingga menyebabkan semakin berkurangnya kestabilan tanah. Untuk mengatasi kasus tersebut banyak dijumpai alternatif perkuatan lereng yaitu dengan geotekstil.

Dainty (2013) dalam penelitiannya berjudul "Perbandingan Stabilitas Lereng Tanpa Dan Dengan Perkuatan Geotekstil Menggunakan Program Plaxis Versi 8.5 (Studi Kasus Pada Lereng Sta. 2+225, Proyek Jalan Tol Semarang-Solo)". Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui angka aman lereng asli, lereng dengan geometri baru tanpa diperkuat geotekstil dan lereng dengan geometri baru yang diperkuat geotekstil dengan dan tanpa beban gempa.

Kurniawan dkk (2003) dalam penelitiannya yang berjudul Stabilitas Lereng Berdasarkan Metode Fellinius dan Metode Bishop Terhadap Variasi Tebal Pias dan Sudut Kemiringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemiringan lereng dan nilai faktor keamanan yang paling aman.

2. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1. untuk mengetahui angka aman (*safety factor*) tanah timbunan badan jalan dengan tinggi timbunan bervariasi yaitu 3 meter, 5 meter, dan 8 meter,
- 2. untuk mengetahui angka aman (*safety factor*) tanah timbunan badan jalan dengan tinggi timbunan bervariasi yaitu 3 meter, 5 meter, 8 meter yang dilakukan dengan *replacement*,
- 3. untuk mengetahui angka aman (*safety factor*) tanah timbunan badan jalan dengan tinggi timbunan bervariasi yaitu 3 meter, 5 meter, dan 8 meter yang dilakukan dengan perkuatan geotekstil,
- 4. untuk mengetahui angka aman (*safety factor*) tanah timbunan badan jalan dengan tinggi timbunan bervariasi yaitu 3 meter,5 meter, dan 8 meter yang dilakukan dengan *replacement* dan perkuatan geotekstil,
- 5. untuk mengetahui besar penurunan (konsolidasi) pada tanah dengan tinggi timbunan bervariasi yaitu 3 meter, 5 meter dan 8 meter.


3. TINJAUAN PUSTAKA3.1 STABILITAS LERENG

Pengamatan longsoran lereng yang dilakukan oleh Collin (1846) dalam Hardiyatmo (1994) menunjukkan bahwa kebanyakan peristiwa longsoran tanah terjadi dengan bentuk bidang longsor yang berupa lengkungan. Sebab terjadinya longsoran adalah karena tidak tersedianya kuat geser tanah yang cukup untuk menahan tanah longsor ke bawah pada bidang longsornya.


Lengkungan bidang longsor dapat berupa bentuk bidang lingkaran, bukan lingkaran dan kombinasi dari keduanya. Bentuk-bentuk bidang longsor dapat dilihat pada Gambar 3.1



(a) Bidang longsor lingkaran



(b) Bidang longsor bukan lingkaran



(c) Bidang longsor komposit

Gambar 1 Bentuk-bentuk Bidang Longsor (Sumber: Hardiyatmo, 1994)

Bentuk anggapan bidang longsor berupa lingkaran dimaksudkan untuk mempermudah hitungan analisis stabilitasnya secara matematik dan di pertimbangkan mendekati bentuk sebenarnya dari bidang longsor yang sering terjadi di alam. Menurut Bowles (1984) dalam Hardiyatmo (1994) kesalahan analisis stabilitas lereng tidak banyak disebabkan oleh bentuk anggapan bidang longsornya, akan tetapi kesalahan banyak disebabkan pada penentuan sifat-sifat tanah dan pencarian lokasi longsoran kritisnya.

Dalam menentukan kestabilan atau kemantapan lereng dikenal istilah faktor keamanan (safety factor) yang merupakan perbandingan antara gaya-gaya yang menahan gerakan terhadap gaya-gaya yang menggerakkan tanah tersebut dianggap stabil, bila dirumuskan sebagai berikut:

 Faktor Kemanan (FK) = Gaya Penahan / Gaya Penggerak Dimana untuk keadaan : FK > 1,0 : lereng dalam keadaan bagus, tak terjadi longsor

FK = 1,0 : lereng dalam keadaan seimbang, kemugkinan terjadi longsor

FK < 1,0: lereng tidak kuat, akan terjadi longsor

Jadi dalam menganalisa kemantapan lereng akan selalu berkaitan dengan perhitungan untuk mengetahui angka faktor keamanan dari lereng tersebut.

3.2 KONSOLIDASI

Konsolidasi merupakan proses keluarnya air pori-pori tanah menyebabkan terjadinya perubahan volume tanah (memampat). Peristiwa konsolidasi umumnya dipicu oleh adanya beban/muatan di atas tanah. Muatan tersebut dapat berupa tanah atau konstruksi bangunan yang berdiri di atas tanah. Bila lapisan tanah mengalami beban diatasnya, maka air pori akan mengalir keluar dari lapisan tersebut dan volumenya akan berkurang atau dengan kata lain akan mengalami konsolidasi (Wesley, 1997). Pada umumnya konsolidasi akan berlangsung satu arah (one dimensional consolidation) yaitu pada arah vertikal saja, karena lapisan yang mengalami tambahan beban itu tidak dapat bergerak dalam jurusan horisontal karena ditahan oleh tanah sekitarnya (lateral pressure).

3.3 GEOTEKSTIL

Pada dasarnya, geosintetik (Pedoman Perencanaan dan Pelaksanaan Perkuatan Tanah dengan Geosintetik, DPU 2009) terjadi menjadi dua vaitu tekstil dan jarring. bahannya, Berdasarkan kedua geosintetik dibagi menurut bahan sintetik dan alami. Sebagian besar geosintetik terbuat dari polimer sintetik seperti polipropilena (PP), poliester (PET) atau polietilena (PE). Material polimer tersebut sangat tahan terhadap degradasi biologis dan kimiawi.

Berdasarkan sifat permeabilitass, geosintetik terbagi menjadi kedap air dan lolos air. Geotekstil adalah jenis geosintetik yang lolos air berasal dari bahan tekstil. Geomembran merupakan jenis geosintetik kedap air yang bisa digunakan sebagai penghalang zat air.

3.4 PLAXIS

Program Plaxis adalah sebuah paket program yang disusun berdasarkan metode elemen hingga yang telah dikembangkan secara khusus untuk melakukan analisis deformasi stabilitas dalam bidang rekayasa goteknik. Prosedur pembuatan model secara grafis yang mudah memungkinkan pembuatan suatu model elemen hingga yang rumit dapat dilakukan dengan cepat (Brinkgreve 2007). Adapun model-model material dalam melakukan tahapan simulasi terhadap prilaku dari tanah, diantaranya sebagai berikut.


- 1. model linier elastic,
- 2. model mohr coulomb,
- 3. model jointed rock,
- 4. model hardening soil
- 5. model soft soil, dan
- 6. model soft soil creep.

Model yang saya gunakan adalah Model Model Mohr Coulomb. Model Mohr Coulomb adalah model elastis-plastis yang terdiri dari lima buah parameter, yaitu E dan v untuk memodelkan elastisitas tanah ϕ dan c untuk memodelkan plastisitas tanah dan Ψ sebagai sudut dilantasi. Model Mohr -Coulomb merupakan suatu pendekatan "ordo pertama" dari perilaku tanah atau batuan. Model ini disarankan untuk digunakan dalam analisis awal dari masalah yang dihadapi. Setiap lapisan dimodelkan dengan sebuah nilai kekakukan rata-rata yang konstan. Karena kekakuan yang konstan, maka perhitungan cenderung cepat dan dapat diperoleh perkiraan awal dari bentuk deformasi dari model. Disamping kelima parameter dari model tersebut, kondisi tegangan awal dari tanah memegang peranan yang penting dalam hampir seluruh masalah deformasi tanah. Tegangan horizontal awal

tanah harus ditentukan terlebih dahulu dengan menentukan nilai Ko yang tepat (Brinkgreve, 2007).

4. METODE PENELITIAN

Analisis stabilitas lereng ini menggunakan metode elemen hingga yaitu plaxis v8.5 dimana safety factor ≥ 1,3. Adapun tahapan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini.



Analisis stabilitas

- 1. Timbunan tanah asli
- 2. Timbunan tanah asli replacement
- 3. Timbunan tanah asli dengan geotekstil
- 4. Timbunan tanah asli replacement dengan geotekstil
- 5. Timbunan tanah asli replacement dengan geotekstil dan counterweight



Gambar 2 Bagan Alir Penelitian

5. DATA, ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Data Penelitian

Dalam penelitian ini diperlukan data yang digunakan untuk melakukan analisis stabilitas lereng pada badan jalan yang menggunakan program Plaxis. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder pada zona 2 dari Laporan proyek jalan Tol Cimanggis – Cibitung Seksi II STA 36+200 – 37+700. Adapun data-data yang digunakan seperti pada Tabel 1.

1. Data Parameter Tanah

Tabel 1 Data Parameter Tanah

Tabel 1 Data Parameter Tanah				
No.	Parameter Tanah	Timbuna n	Lapisa n 1	Lapisa n 2
1.	Model	MC	MC	MC
2.	Jenis	drained	drained	drained
3.	Jenis tanah	Clay silt	Clay	Clay silt
4.	Permeabilita s Tanah (k=m/day)	8.64E- 04	1.00E- 05	8.64E- 04
5.	Berat volume tanah (kN/m³)	18,89	14,94	15,93
6.	Berat vol saturated (kN/m³)	21,00	16.00	16.00
7.	Modulus elastis (E= kN/m ²)	7600	7600	7600
8.	Kohesi tanah ($c = kN/m2$)	14,94	1,98	14,00
9.	Sudut gesek dalam ($\phi = 0$)	35,91	6,084	27,60
10.	Poisson ratio (v)	0,33	0,33	0,33

2. Data Beban Perkerasan dan Lalu Lintas


Beban perkerasan sebesar 10 KN/m² dari data sekunder , sedangkan untuk beban lalu lintas yang bekerja sebesar 15 KN/m² dapat dilihat berdasarkan fungsi jalan dan sistem jaringan jalan pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2 Data Beban Lalu Lintas

Fungsi	Sistem Jaringan	Lalu Lintas Harian Rata- rata (LHR)	Beban Lalu Lintas (kN/m2)
Primer	Arteri	Semua	15
	Kolektor	> 10.000	15
		< 10.000	12
Sekunder	Arteri	> 20.000	15
The second second second second		< 20.000	12
	Kolektor	> 6.000	12
		< 6.000	10
3	Lokal	> 500	10
		< 500	10

3. Data Beban Gempa

Data gempa yang sesuai dengan wilayah Cimanggis - Cibitung adalah data kawasan *American Canyon*, *California* pada tahun 2014 yang memiliki percepatan puncak gempa sebesar 0.31g. Waktu interval yang dimasukkan dalam Plaxis diambil sebesar 23 detik dengan anggapan telah melewati percepatan puncak. Grafik respon spectrum dapat dilihat pada Gambar 4 berikut ini.



Gambar 3 Grafik Hubungan Antara Percepatan dan Waktu

4. Data Geotekstil


Geotekstil yang digunakan merupakan geotekstil jenis *woven* atau geotekstil teranyam. Data parameter geotekstil dari PT. Tetrasa Geosinindo. Adapun data geotekstil dapat dilhat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3 Data Parameter Geotekstil

Parameter	Notasi	Nilai	Satuan
Kuat Tarik	Ta	55	KN/m
Ijin			
Regangan	Е	0.85	-
Kekakuan	EA	392,86	KN/m
Normal			


5.2 Analisis Dengan Program Plaxis

Analisis stabilitas lereng yang dikaji pada penelitian ini adalah analisis tanah timbunan jalan dengan tinggi badan timbunan bervariasi yaitu 3 meter, 5 meter, dan 8 meter. penampilan Pada hanya ditampilkan timbunan 3 meter dengan perkuatan geotekstil penuh. Pemodelan timbunan 3 meter dapat dilihat pada gambar 4 berikut ini.




Gambar 4 Pemodelan Timbunan 3 m Tanah Asli dengan *Replacement* dan Geotekstil Penuh

Penyusunan jaringan elemen hingga (*meshing*) pada lereng. Hasil jaringan elemen dapat dilihat pada Gambar 5 berikut ini.




Gambar 5 *Output Deformed Mesh* Timbunan 3 m Kondisi Tanah Asli dengan *Replacement* dan Geotekstil Penuh

Hasil *total displacement* dapat dilihat pada Gambar 6 berikut ini.




Gambar 6 *Output Total Displacement* Timbunan 3 m Kondisi Tanah Asli dengan *Replacement* dan Geotekstil Penuh

Hasil *total displacement* dapat dilihat pada Gambar 7 berikut ini.




Gambar 7 *Output* Potensi Kelongsoran Timbunan 3 m Kondisi Tanah Asli dengan *Replacement* dan Geotekstil Penuh

Arah pergerakan tanah akibat beban struktur dengan beban gempa dapat dilihat pada Gambar 8 berikut ini.




Gambar 8 Arah Pergerakan Tanah Timbunan 3 m Kondisi Tanah Asli dengan *Replacement* dan Geotekstil Penuh

Nilai angka aman akibat beban struktur dengan atau tanpa beban gempa dapat dilihat pada Gambar 9 berikut ini.



Gambar 9 *Output Safety Factor* Timbunan 3 m Kondisi Tanah Asli dengan *Replacement* dan Geotekstil Penuh

Nilai angka besar penurunan tanah yang terjadi selama waktu 200 hari dapat dilihat pada Gambar 10 berikut ini.




Gambar 10 Kurva *Time vs Vertical Displacement* Timbunan 3 m Saat Kondisi Tanah Asli dengan *Replacement* dan Geotekstil Penuh


5.3 Pembahasan

Dari hasil analisis diperoleh kurva hubungan nilai angka aman dan kondisi yang ditinjau, yaitu kondisi dengan atau tanpa beban gempa dan kurva hubungan penurunan dan waktu penurunan. Kurva nilai angka aman dan penurunan tersebut dapat dilihat pada Gambar 11 berikut ini.

SF Timbunan 3 Meter Saat Konstruksi



SF Timbunan 3 Meter Paska Konstruksi



Gambar 11 Kurva Nilai *Safety Factor* pada Timbunan 3 meter

	Timbunan 3 meter
0.14 ————————————————————————————————————	
0.08 0.06 0.04 0.02	
O Tanan Al	Tatal Ash. Tatal Ash. Tatal Ash.
Catra	Latin Latin Latin Latin

Gambar 12 Kurva Penurunan Tanah pada Timbunan 3 meter

Adapun hasil rekapitulasi angka aman dan penurunan secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 4 Rekapitulasi Angka Aman

	Saat Konstruksi		Paska Konstruksi		
Variasi	Tanpa	Dengan	Tanpa	Dengan	
Pemodelan	-	_	_		
Timeless on 2 or	gempa gempa		gempa	gempa	
Timbunan 3 meter					
Tanah asli	1.0505	1.0502	77	77	
dengan	1,0507	1,0503	collapse	collapse	
replacement					
Tanah asli					
dengan	1,2408	1,2364	1,0294	1,0256	
geotekstil 1	1,2400	1,2304	1,0274	1,0230	
lapis					
Tanah asli					
dengan	1 2202	1 2200	1.0226	1.0207	
geotekstil 2	1,2392	1,2388	1,0326	1,0297	
lapis					
Tanah asli					
dengan					
replacement					
dan	1,4145	1,4078	1,2265	1,2218	
geotekstil 1					
lapis					
Tanah asli					
dengan					
replacement	1,4572	1,4226	1,2430	1,2386	
dan	,	, -	,	,	
geotekstil 2					
lapis					
Tanah asli					
dengan					
replacement	1,5573	1,5276	1,3251	1,3198	
dan	1,3373	1,3270	1,3231	1,3198	
geotekstil					
penuh					

Lanjutan Tabel 4 Rekapitulasi Angka Aman

Saat Konstruksi Paska Konstruksi					
Variasi					
Pemodelan	Tanpa	Dengan	Tanpa	Dengan	
Ti'1 5	gempa	gempa	gempa	gempa	
Timbunan 5 meter					
Tanah asli					
dengan 2	1,1038	1,1022	collapse	collapse	
lapis	,	,	1	1	
geotekstil					
Tanah asli					
dengan					
replacement	1,3029	1,3027	1,2027	1,1948	
dan geotekstil					
2 lapis					
Tanah asli					
dengan					
replacement	1,3878	1,3823	1,2631	1,2618	
dan geotekstil	1,3070	1,3623	1,2031	1,2010	
setengah					
timbunan					
Tanah asli					
dengan					
replacement	1,4280	1,4278	1,2631	1,2618	
dan geotekstil					
penuh					
Timbunan 8 me	ter				
Tanah asli					
dengan					
replacement	1 2204	1 2012	1 1002	1 1001	
dan geotekstil	1,2304	1,2012	1,1983	1,1881	
setengah					
timbunan					
Tanah asli					
dengan					
replacement	1,3584	1,3222	1,2795	1,2612	
dan geotekstil	ĺ	ĺ			
penuh					
Tanah asli					
dengan					
replacement,	1 40 47	1 22 7 1	1.00.10	1.0000	
geotekstil	1,4045	1,3251	1,2943	1,2893	
penuh, dan					
counterweight					

Tabel 5 Rekapitulasi Hasil Penurunan

Pemodelan	Saat Konstruksi			
remodelan	Penurunan (m)	Waktu (hari)		
Timbunan 3 meter				
Tanah asli dengan geotekstil 1 lapis	0,125	200		
Tanah asli dengan geotekstil 2 lapis	0,093	200		

Lanjutan Tabel 5 Rekapitulasi Hasil Penurunan

	Saat Konstruksi		
Pemodelan	Penurunan	Waktu	
	(m)	(hari)	
Timbunan 3 meter	. ,	· /	
Tanah asli dengan			
replacement dan	0,014	200	
geotekstil 1 lapis	0,011	200	
Tanah asli dengan			
replacement dan	0,012	200	
geotekstil 2 lapis	0,012	200	
Tanah asli dengan			
replacement dan	0,013	200	
geotekstil penuh	0,013	200	
Timbunan 5 meter			
Tanah asli dengan			
2 lapis geotekstil	collapse	200	
Tanah asli dengan			
replacement dan	0,373	200	
geotekstil 2 lapis	0,373	200	
Tanah asli dengan			
replacement dan			
geotekstil	0,319	200	
setengah	0,319	200	
timbunan			
Tanah asli dengan			
	0.277	200	
replacement dan geotekstil penuh	0,377	200	
Timbunan 8 meter			
Tanah asli dengan			
replacement dan	1 204	200	
geotekstil	1,304	200	
setengah			
timbunan			
Tanah asli dengan	0.265	200	
replacement dan	0,265	200	
geotekstil penuh			
Tanah asli dengan			
replacement,	0,153	200	
geotekstil penuh,	,		
dan counterweight			

6. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini.

1. Untuk stabilitas lereng pada timbunan badan jalan dengan kondisi tanah asli mengalami *collapse*. Pada timbunan 3 meter mendapatkan *safety factor* sebesar 0,203, timbunan 5 meter mendapatkan

- safety factor sebesar 0,1608, dan timbunan 8 meter sebesar 0,1383.
- 2. Untuk stabilitas lereng pada tanah timbunan badan jalan dengan *replacement* pada saat konstruksi tanpa beban gempa pada timbunan 3 meter mendapatkan *safety factor* sebesar 1,0507 dengan beban gempa sebesar 1,0503 dan pada paska konstruksi mengalami *collapse*. Pada timbunan 5 meter dan timbunan 8 meter mengalami *collapse*.
- 3. Tanah timbunan badan jalan dengan geotekstil 2 lapis pada saat konstruksi tanpa beban gempa pada timbunan 3 meter mendapatkan *safety factor* sebesar 1,2392 dengan beban gempa sebesar 1,2388 dan pada paska konstruksi tanpa beban gempa sebesar 1,0326 dengan gempa sebesar 1,0297. Pada timbunan 5 meter pada saat konstruksi tanpa beban gempa sebesar 1,1038 dengan gempa sebesar 1,1022 dan timbunan 8 meter mengalami *collapse*.
- 4. Untuk stabilitas lereng pada tanah timbunan badan jalan dengan perkuatan geotekstil dan replacement dan lapisan geotekstil penuh saat konstruksi tanpa beban gempa pada timbunan 3 meter sebesar 1,5573 dengan beban gempa sebesar 1,5276 dan pada paska konstruksi tanpa gempa sebesar 1,3251 dengan beban gempa 1,3198. Timbunan 5 meter saat konstruksi tanpa beban gempa sebesar 1,4280 dengan beban gempa sebesar 1,4278 dan pada paska konstruksi tanpa beban gempa sebesar 1,2631 dengan beban gempa sebesar 1,2618. Timbunan 8 meter mendapatkan safety factor pada saat konstruksi tanpa beban gempa sebesar 1,4045 dengan beban gempa sebesar 1,3251 dan paska konstruksi tanpa beban gempa sebesar 1,2943 dengan beban gempa sebesar 1,2893 timbunan ini termasuk dalam kategori aman dengan replacement, geotekstil penuh penambahan counterweight ukuran 3x1 untuk menunjang keamanan ketika kondisi pada paska kontruksi walaupun pengaruh beban gempa terhadap timbunan tidak terlalu tinggi untuk mengurangi

- angka keamanan pada timbunan badan jalan.
- 5. Untuk besar penurunan pada timbunan didapat bahwa semakin baik variasi permodelan maka penurunan yang terjadi selama 200 hari semakin kecil dan juga semakin tinggi timbunan maka penurunan yang terjadi akan semakin besar.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Brinkgreve, R.B.J. et al. (2007) *PLAXIS 2D – Versi* 8.5 Delft University of Technology and PLAXIS. Belanda.
- Dainty, Z.P. (2013). Perbandingan Stabilitas Lereng Tanpa Dan Dengan Perkuatan Geotekstil Menggunakan Program Plaxis Versi 8.5 (Studi Kasus Pada Lereng Sta. 2+225, Proyek Jalan Tol Semarang-Solo). Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Departemen Pekerjaan Umum. 2009.

 Perencanaan dan Pelaksanaan Perkuatan Tanah dengan Geosintetik.

 Jakarta.
- Hardiyatmo, H.C. (1994). *Mekanika Tanah* 2. Edisi Pertama. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Kurniawan dan Ayudin (2003). Studi Tentang Stabilitas Lereng Berdasarkan Metode Fellinius dan Metode Bishop Terhadap Variasi Tebal Pias dan Sudut Kemiringan" Gedung (Studi Kasus Provek Kampus D3 Ekonomi UII. Yogyakarta). Yogyakarta
- Wesley, L. D. 1997. Mekanika Tanah. Jakarta. Badan Penerbit Pekerjaan Umum.