

## BAB VII

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 7.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang di lakukan dapat diambil kesimpulan, bahwa :

- a. Total kerugian yang mendapatkan penggantian oleh pihak asuransi PT. Jamsostek adalah sebesar Rp. 6.885.725,00.
- b. Untuk mengatasi kerugian perusahaan yang diakibatkan adanya kecelakaan kerja, maka perlu diikut sertakan ke dalam program Jamsostek. Sedangkan untuk mencegah kecelakaan yang akan terjadi perlu diadakan pendisiplinan kepada para pekerja dan mensosialisasikan peraturan perundang – undangan pemerintah No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- c. Perbandingan antara biaya langsung dan biaya tidak langsung pada penelitian yang di lakukan adalah sebesar 3,1360 : 1.
- d. Penyebab kecelakaan kerja yang paling sering terjadi dalam proyek Pembangunan Sport Center Kabupaten Cilacap adalah tindakan manusia sendiri (*Unsafe Human Activity*), sebanyak 94,44 % atau 17 kali kejadian kecelakaan kerja dan menghabiskan biaya sebesar Rp. 2.695.900,00. Sedangkan untuk penyebab kecelakaan yang diakibatkan oleh kondisi yang tidak aman (*Unsafe Condition*), sebanyak 5,56 %,

atau 1 kali kejadian kecelakaan kerja dan menghabiskan biaya sebanyak Rp 1.500.000,00.

- e. Dalam penelitian yang dilakukan pada proyek Pembangunan Sport Center Kabupaten Cilacap pihak kontraktor mengalami kerugian setelah mengikuti program Jamsostek dikarenakan biaya kecelakaan yang terjadi lebih kecil dari pembayaran premi asuransi kepada PT. Jamsostek.

## 7.2 **Saran**

- a. Agar tidak timbul kerugian akibat kecelakaan kerja, maka estimasi biaya kecelakaan kerja perlu dimasukkan RAB ( rencana anggaran biaya ).
- b. Perlu ditegakkan pendisiplinan kepada para pekerja lapangan yang lalai untuk menggunakan peralatan keselamatan kerja yang telah disediakan oleh pihak pelaksana proyek.
- c. Pemilihan program asuransi yang tepat untuk menangani kecelakaan kerja yang akan terjadi, sesuai dengan nilai proyek dan bentuk bangunan dari proyek tersebut.
- d. Dilakukan penelitian tentang kapan mulai terjadinya saat rawan kecelakaan pada saat pelaksanaan sebuah proyek konstruksi.