


## BAB 6

### EVALUASI DESAIN

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, ternyata masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan dalam proses perancangan Arena Basket Indonesia ini, diantaranya sebagai berikut :


#### 1. Evaluasi Terkait Tata Letak Tribun

Terkait dengan pemilihan bentuk tribun kotak yang mengelilingi area lapangan dirasa kurang efektif pada bagian sudut tribun. Hal itu terkait kenyamanan penonton dalam menonton pertandingan. Penonton tidak bisa memposisikan dirinya lurus sejajar dengan posisi kursi dan posisi lapangan.



Gambar 128 Desain Lama Tribun

Pada hasil evaluasi ini, perlu dilakukan perombakan pada sisi sudut tribun agar penonton dapat memperoleh kenyamanan dalam sudut pandang saat menonton pertandingan.



Gambar 129 Desain Baru Tribun

Diharapkan dengan adanya desain orientasi tribun yang baru ini, akan lebih memberikan posisi kenyamanan posisi tempat duduk untuk menyaksikan pertandingan.

## 2. Evaluasi Desain Terkait Pemilihan Vegetasi

Terkait dengan pemilihan jenis vegetasi yang sudah dilakukan pada desain sebelumnya, yaitu dengan pemilihan pohon pinus sebagai salah satu pohon yang akan di letakan pada lansekap, pohon pinus ini dirasa merepotkan dalam hal *maintenance* atau perawatannya. Dikarenakan pohon pinus memiliki bentuk yang runcing. Untuk itu, maka perlu adanya pemilihan pohon yang lebih mudah perawatannya jika tinggi mencapai 5 meter. Selain itu juga perlu diperhatikan jarak peletakan antara pohon yang satu dengan yang lainnya.

### 3. Evaluasi Desain Terkait Karakter Permainan Bola Basket

Dalam hasil evaluasi pada pembahasan ini, penulis masih perlu mengkaitkan bangunan Arena Basket ini dengan karakter permainan bola basket itu sendiri. Karena hal itu ditujukan agar bangunan ini memang benar-benar difungsikan hanya untuk kegiatan olahraga bola basket yang sudah dikonsepsikan sejak awal. Sehingga cabang olahraga lain dinilai tidak sesuai dengan kondisi di dalam Arena Basket ini.

