

## **Abstrak**

Tri Setyono. Evaluasi Kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Margasari di Kota Balikpapan. Dibimbing oleh Andik Yulianto, S. T., M. T dan Dr. Joni Aldilla Fajri, S. T., M. Eng.

Instalasi Pengolahan Air Limbah Margasari di Kota Balikpapan telah beroprasi sejak 2002 dengan kapasitas rata-rata  $252.3 \text{ m}^3 / \text{hari}$  dengan sistem *extended aeration*. Masalah yang ditemukan pada proses pengolahan adalah parameter yang berada diluar batas ambang baku mutu. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan evaluasi performa dari Instalasi Pengolahan Air Limbah Margasari menggunakan sistem *extended aeration*. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data lapangan dan melakukan evaluasi. Penelitian ini menunjukkan hasil yang baik pada penurunan kadar pencemaran BOD dan  $\text{NH}^3$  namun kurang baik pada parameter COD. Parameter lainnya, MLSS, F/M ratio dan SVI juga tidak sesuai dengan kriteria desain. Pengolahan untuk beban BOD dan BOD-MLSS *loading* juga tidak maksimal. Rekomendasi untuk Instalasi Pengolahan Air Limbah Margasari dari penelitian ini adalah untuk melakukan penjadwalan waktu pengontrolan aerasi untuk meningkatkan nilai oksigen terlarut dan melakukan cek terhadap nilai MLSS secara rutin pada bak aerasi.

Kata kunci : evaluasi, Instalasi Pengolahan Air limbah (IPAL), limbah domestik

## **Abstract**

*Tri Setyono. Performance Evaluation of Wastewater Treatment Plant Margasari in Balikpapan City. Supervised by Andik Yulianto, S. T., M. T and Dr. Joni Aldilla Fajri, S. T., M. Eng.*

*The Wastewater Treatment Plant Margasari in Balikpapan City has been operating since 2002 with an average discharge capacity  $252.3 \text{ m}^3 / \text{day}$ . The facility using extended aeration system. The problem found in the treatment process which is the parameter quality is below standart. The purpose of this study is to evaluate the performance and efficiency of Wastewater Treatment Plant Margasari using extended aeration system. The method of this study is directly collect the data from field. The study shows good result of reducing BOD and  $\text{NH}^3$  polutan level, but not good enough for COD. The other parameters, MLSS, F/M ratio and SVI are also not fit to the design criteria. BOD loading volume and BOD-MLSS loading are also not maximal in performance. The recommendation for Wastewater Treatment Plant Margasari from this study is scheduling control time for aeration to improve Dissolve Oxigen value and doing routin check for MLSS amount in aeration tank.*

*Keywords : domestic waste, evaluation, Wastewater Treatment Plant (WWTP),*