

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis pengolahan data dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Persepsi penghuni terhadap keadaan rumah kos yang ada disekitar kampus Universitas Islam Indonesia adalah bahwa tingkat kepuasan dalam kategori baik dengan nilai 69% dengan interval 66.00-80.00. Berdasarkan hasil ini, maka keadaan rumah kos disekitar kampus Universitas Islam Indonesia masih dapat dilakukan peningkatan ke kategori sangat baik.
2. Model desain bangunan kos yang baik berdasarkan persepsi penghuni terdiri dari 2 lantai dan jumlah kamar 14 luas masing-masing 3,5x4 m² dengan luas bangunan dan tembok beserta pagar 31x10,38 m² dengan tinggi antar lantai sebesar 3,5m. Kondisi Lantai 1 terdiri dari 7 kamar 1 ruang tamu, dan sebuah dapur, lantai 2 terdiri dari 7 kamar dan ruang tempat menjemur pakaian. Masing-masing kamar memiliki kamar mandi dalam dengan ukuran 1,5x1,5m. lahan parkir memiliki luas 26x4,5m, dapat memuat 4 sampai 5 mobil dan 14 sepeda motor.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi pelaku usaha sewa rumah kos dapat menjadikan variabel-variabel tingkat kepuasan penghuni rumah kos disekitar kampus Universitas Islam Indonesia (UII) sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam upaya peningkatan kenyamanan penghuni dalam menempati rumah kos
2. Dalam penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan karena survei data yang diteliti hanya sebanyak 20 rumah kos dengan 100 responden, ada

baiknya survey harus dilakukan ke seluruh rumah kos yang ada disekitar kampus UII sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik

3. Plot survey harus di tentukan dan direncanakan sebelum pembuatan kuisioner

