

## BAB VI

### EVALUASI PERANCANGAN

#### 6.1 Evaluasi Dosen Pembimbing

Berikut hasil evaluasi dosen pembimbing pada Selasa 7 Januari 2020 :

1. Pada gambar situasi dalam perancangan ini belum memperlihatkan situasi secara makro terlebih hal – hal penting yang perlu dimasukkan dalam gambar yaitu, Parkiran masjid Jogokaryan, Jalan Jogokaryan sebagai pusat kegiatan Kampung Ramadhan Jogokaryan di bulan Ramadhan.
2. Pada keseluruhan gambar Rencana HVAC kurang tepat dalam pengaplikasian fixture yang digunakan, belum mempertimbangkan system yang akan digunakan dengan baik, sehingga untuk gambar Rencana HVAC dihilangkan.
3. Terdapat kesalahan desain untuk perletakan bukaan pada ruang kajian, yang terlihat pada gambar aksonometri. Perlu dipertimbangkan kembali terkait layout jamaah pada ruang kajian.

#### 6.2 Evaluasi Dosen Penguji

Berikut hasil evaluasi dosen penguji pada Selasa 7 Januari 2020 :

1. Perlu menampilkan potongan aksonometri pada perancangan untuk melihat secara keseluruhan susunan pengaturan ruang dari satu lantai dengan lantai lainnya.
2. Perlu mempertimbangkan untuk Evacuation Exit jamaah dalam keselamatan bangunan, agar jamaah dapat membaca alur evacuation exit dengan mudah
3. Pada gambar rencana sanitasi belum memperlihatkan proses pengaliran air hujan pada atap dag bangunan. Karena hal ini berpengaruh pada arah jatuh air hujan akan dialirkan ke bagian sisi bangunan.
4. Perletakan parkir pada sisi timur lantai dasar masjid Jogokaryan perlu dipertimbangkan kembali, karena tempat tersebut merupakan sirkulasi jamaah dari tempat wudhu menuju ruang sholat utama.