

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
INTISARI .....	xii
ABSTRACT .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Batasan Masalah .....	3
1.4. Tujuan Penelitian .....	4
1.5. Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Pengelolaan Sampah Secara Umum .....	5
2.2. Profil TPS 3R di Kabupaten Kulon Progo.....	6
2.2.1. TPS 3R Sampurna Asih, Pengasih, Kulon Progo, Yogyakarta.....	6
2.2.2. TPS 3R Asri, Sentolo, Kulon Progo Yogyakarta.....	9
2.2.3. TPS 3R Melati, Beji, Kulon Progo Yogyakarta .....	10
2.2.4. TPS 3R Giri Sehat, Giripeni, Kulon Progo Yogyakarta .....	12
2.2.5. TPS 3R Rejo Mulyo, Triharjo, Kulon Progo Yogyakarta.....	13
2.2.6. TPS 3R Amrih Resik, Ngestiharjo, Kulon Progo Yogyakarta.....	14
2.2.7. TPS 3R Kranggan Sehat, Kranggan, Kulon Progo Yogyakarta.....	15
2.3. Konsep TPS 3R .....	16
2.3.1. Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis 3R .....	18
2.3.2. Komposisi Sampah.....	22
2.3.3. Karakteristik Sampah .....	22

### BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Kerangka Penelitian.....	23
3.2. Lokasi Penelitian .....	24
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	24
3.3.1. Data Primer .....	24
3.3.2. Data Sekunder .....	25
3.4. Objek Penelitian.....	25
3.5. Pengolahan Data .....	26
3.5.1. Data Fasilitas TPS 3R .....	26
3.5.2. Data Kelengkapan K3 .....	26
3.5.3. Data Penjualan Sampah dan Residu Sampah.....	26
3.5.4. Efektivitas TPS 3R Berdasarkan Scoring .....	26
3.6. Analisa Data.....	28

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengelolaan Sampah TPS 3R .....	29
4.2. Kondisi Eksisting TPS 3R .....	29
4.2.1. TPS 3R Sampurna Asih.....	35
4.2.2. TPS 3R Asri .....	39
4.2.3. TPS 3R Melati (Beji).....	43
4.2.4. TPS 3R Giri Sehat .....	46
4.2.5. TPS 3R Rejo Mulyo .....	49
4.2.6. TPS 3R Amrih Resik.....	51
4.2.7. TPS 3R Kranggan Sehat.....	53
4.3. Faktor Kinerja.....	56
4.3.1. TPS 3R Sampurna Asih(Pengasih) .....	56
4.3.2. TPS 3R Asri (Sentolo).....	58
4.3.3. TPS 3R Melati (Beji).....	60
4.3.4. TPS 3R Giri Sehat (Giripeni) .....	61
4.3.5. TPS 3R Rejo Mulyo (Triharjo) .....	62
4.3.6. TPS 3R Amrih Resik (Ngestiharjo) .....	63

4.3.7. TPS 3R Kranggan Sehat (Kranggan) .....	64
4.4. Tingkat Efektivitas Berdasarkan Skoring .....	65
4.5. Pemetaan Potensi .....	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan .....	68
5.2. Saran .....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	70



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Daftar lokasi TPS 3R di Kabupaten Kulon Progo.....	6
Tabel 3.1.	Skoring Tingkat Efektivitas.....	27
Tabel 4.1.	Kondisi Eksisting Berdasarkan Permen PU No 3 Tahun 2013.....	30
Tabel 4.2.	Kondisi Eksisting Berdasarkan Fasilitas TPS 3R.....	31
Tabel 4.3.	Kondisi Eksisting Berdasarkan Fasilitas Penunjang TPS 3R.....	32
Tabel 4.4.	Kondisi Eksisting Berdasarkan Kondisi K3 (Kesehatan Dan Keselamatan Kerja.....	33
Tabel 4.5.	Kondisi Eksisting TPS 3R Sampurna Asih.....	38
Tabel 4.6.	Kondisi Eksisting TPS 3R Asri.....	42
Tabel 4.7.	Kondisi Eksisting TPS 3R Melati.....	44
Tabel 4.8.	Kondisi Eksisting TPS 3R Giri Sehat.....	48
Tabel 4.9.	Kondisi Eksisting Rejo Mulyo.....	50
Tabel 4.10.	Kondisi eksistingTPS 3R Amrih Resik.....	52
Tabel 4.11.	Kondisi eksisting TPS 3R Kranggan Sehat.....	55
Tabel 4.12.	Tingkat Efektivitas TPS 3R Kabupaten Kulon Progo.....	67

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi TPS 3R Sampurna Asih .....	8
Gambar 2.2 TPS 3R Sampurna Asih.....	8
Gambar 2.3 Struktur Organisasi TPS 3R Asri.....	9
Gambar 2.4 TPS 3R Asri.....	9
Gambar 2.5 Struktur Organisasi TPS 3R Melati.....	11
Gambar 2.6 TPS 3R Melati.....	11
Gambar 2.7 Struktur Organisasi TPS 3R Giri Sehat.....	12
Gambar 2.8 TPS 3R Giri Sehat.....	12
Gambar 2.9 Struktur Organisasi TPS 3R Rejo Mulyo.....	13
Gambar 2.10 TPS 3R Rejo Mulyo.....	14
Gambar 2.11 Struktur Organisasi TPS 3R Amrih Resik.....	14
Gambar 2.12 TPS 3R Amrih Resik.....	15
Gambar 2.13 Struktur Organisasi TPS 3R Kranggan Sehat.....	16
Gambar 2.14 TPS 3R Kranggan Sehat.....	16
Gambar 3.1 Bagan Alir Penelitian.....	23
Gambar 4.1 Hasil Penjualan Rosok TPS 3R Sampurna Asih.....	36
Gambar 4.2 Hasil Penjualan Kompos TPS 3R Sampurna Asih.....	36
Gambar 4.3 Hasil Penjualan Rosok TPS 3R Asri.....	40
Gambar 4.4 Hasil Penjualan Kompos TPS 3R Asri.....	40
Gambar 4.5 Hasil Penjualan Rosok TPS 3R Melati.....	45
Gambar 4.6 Hasil Penjualan Kompos TPS 3R Melati.....	45
Gambar 4.7 Hasil Penjualan Rosok TPS 3R Kranggan.....	54
Gambar 4.8 Skoring Tingkat Efektivitas 7 TPS 3R.....	67

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Ketersediaan Fasilitas TPS 3R.....	72
Lampiran 2 Ketersediaan Fasilitas Penunjang TPS 3R.....	73
Lampiran 3 Kelengkapan Prosedur K3.....	74
Lampiran 4 Data Penjualan Sampah.....	74
Lampiran 5 Data Volume Sampah Masuk.....	75
Lampiran 6 Data Volume Residu Sampah.....	75
Lampiran 7 Data Rekap Nilai Kuisisioner.....	76
Lampiran 8 Rekap Nilai Rata-rata Kuisisioner.....	77
Lampiran 9 Data Efektivitas TPS 3R dalam Pembobotan.....	78
Lampiran 10 Efektivitas TPS 3R.....	78
Lampiran 11 Efektivitas TPS 3R.....	80
Lampiran 12 Data Efektivitas TPS 3R.....	81
Lampiran 13 Skoring Potensial Aspek Efektivitas TPS 3R.....	82
Lampiran 14 Kuisisioner Efektivitas TPS 3R.....	83
Lampiran 15 Gambar Fasilitas TPS 3R SampurnaAsih.....	87
Lampiran 16 Gambar Fasilitas TPS 3R Asri.....	87
Lampiran 17 Gambar Fasilitas TPS 3R Melati.....	88
Lampiran 18 Gambar Fasilitas TPS 3R Giri Sehat.....	88
Lampiran 19 Gambar Fasilitas TPS 3R Rejo Mulyo.....	89
Lampiran 20 Gambar Fasilitas TPS 3R Amrih Resik.....	89
Lampiran 21 Gambar Fasilitas TPS 3R Kranggan Sehat.....	90
Lampiran 22 Gambar Peta Lokasi Penelitian.....	91

