

BAB V
REKOMENDASI




Dari hasil pengamatan dan analisa yang telah di lakukan pada bab sebelumnya maka pada bab ini menerangkan solusi, ada pun tahapanya:


V.1. Tahap 1

V.1.1 Ruang Service

Peletakan ruang service di sini di tata ulang dari lantai 2 di pindah ke lantai 1 ini dapat dilihat dalam peta berikut:



Gbr letak ruang service asli



DENAH LANTAI 1


Gbr letak ruang service rekomendasi

V.2. Tahap 2

V.2.1 Kegiatan Sirkulasi


Perpaduan sirkulasi pencapaian, efisiensi ruang dan suasana ruang yang berkaitan dengan aspek penataan interior di harapkan dapat menciptakan suatu kondisi suasana tenang tenang serta mendukung kinerja kegiatan khususnya pada jenis kegiatan yang membutuhkan konsentrasi tinggi, sehingga proses kegiatan yang berlangsung bernuansa tenang dan wujud arsitektural interior dapat membantu suatu keharmonisan, satu dengan lainnya saling berkaitan, mendukung

dang saling berinteraksi. Dengan di pindahnya ruang service ke lantai 1 maka terjadi pula perubahan jalur sirkulasi yang ada, seperti gambar berikut ini:




DENAH LANTAI 1

Gbr denah asli lantai 1



DENAH LANTAI 2

Gbr denah asli lantai 2



DENAH LANTAI 1

Gbr letak ruang service rekomendasi

Kegiatan sirkulasi yang berlangsung dengan peletakan ruang service di lantai 1 seperti skema berikut:




Diagram Sirkulasi Penerimaan Barang Service dari konsumen




Diagram Rekomendasi Sirkulasi Penerimaan Barang Service dari konsumen