

**Lampiran 2**

**Hasil Checklist**

Keterangan	Komponen	Tingkat Ketersediaan					Kondisi				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Fasilitas Dasar dan Penunjang	Jalan Akses	1						2			
	Pos Jaga		2						3		
	Pagar Pengaman		2					2			
	Pintu Pagar			3						4	
	Lahan Parkir			3				2			
	Jalan Inspeksi / Kerja		2					2			
	Drainase Lingkungan		2					2			
	Kantor	1					1				
	Sarana Air Bersih	1						2			
	Sarana Listrik	1						2			
	Gudang Peralatan	1						2			
	Garasi Peralatan		2					2			
	Bengkel		2					2			
	Tempat Cuci Kendaraan		2					2			
	Kantin				4						5
	Tempat Istirahat Pekerja		2					2			
	Laboratorium				4						5
	Buffer Zone		2					2			
Jumlah		5	18	6	8	0	2	26	3	4	10

Keterangan	Komponen	Tingkat Ketersediaan					Kondisi				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Fasilitas Utama TPA	Sel TPA			3					3		
	Lapisan Kedap Air		2					2			
	Lapisan Kerikil		2					2			
	Saluran Pengumpul Lindi		2					2			
	Instalasi Pengolahan Lindi		2					2			
	Instalasi Pipa Gas		2							4	
	Sumur Uji / Pantau		2					2			
	Peralatan Sampel Lindi	1					1				
	Jembatan Timbang	1						2			
	Alat Pencatat Timbangan	1					1				
	Tempat Pemilahan				4						5
	Bangunan Komposter		2					2			
	Peralatan Komposter		2				1				

Keterangan	Komponen	Tingkat Ketersediaan					Kondisi				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Tempat Tanah Penutup			3				2			
	Truk Sampah			3				2			
	Area Manuver			3				2			
	Tanah Penutup		2					2			
	Buldozer			3					3		
	Excavator		2					2			
	Compactor			3				2			
	Tanggul Pengaman			3				2			
	Saluran Pelindung Tanggul		2					2			
	Jumlah	3	22	21	4	0	3	30	6	4	5

Keterangan	Komponen	Pelaksanaan					Keberlanjutan				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Pengelolaan dan Pemantauan TPA	Pencatatan Truk Masuk	1					1				
	Penimbangan Sampah	1					1				
	Pemilahan Sampah			3					3		
	Penurunan Sampah	1					1				
	Penimbunan Sampah	1					1				
	Perataan Sampah	1					1				
	Pemadatan Sampah	1					1				
	Penimbunan Tanah Penutup		2					2			
	Pemadatan Tanah Penutup	1						2			
	Pengoperasian Pipa Gas		2						3		
	Pengolahan Lindi	1					1				
	Operasi Buldozer		2					2			
	Operasi Excavator		2					2			
Jumlah		8	8	3	0	0	7	8	6	0	0

Keterangan	Komponen	Pelaksanaan					Keberlanjutan				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Pemeliharaan TPA	Rambu K3			3				2			
	Kelengkapan Fasilitas K3		2					2			
	Jalan Masuk		2					2			
	Jalan di TPA		2					2			
	Saluran Drainase		2						3		
	Pemeliharaan IPL	1					2				
	Pemeliharaan Tempat Kompos	1					1				
	Pemeliharaan Truk Sampah			3					3		
	Pemeliharaan Alat Berat			3				2			
	Pemeliharaan Timbangan	1					1				
	Pemeliharaan Kantor	1					1				
	Kamar Mandi / WC	1					1				
	Peralatan Kerja	1						2			
	Pencucian Kendaraan		2					2			
Jumlah		6	8	12	0	0	4	14	9	0	0

Keterangan	Komponen	Pelaksanaan					Keberlanjutan				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Pemantauan Lingkungan	Pemantauan Lindi	1					1				
	Kualitas Udara	1					1				
	Stabilitas Lereng		2					2			
	Konstruksi Bangunan di TPA		2				1				
	Timbunan Sampah	1					1				
	Drainase Lingkungan		2					2			
	Pemulung			3					3		
	Keresahan Masyarakat sekitar		2				1				
	Konflik Sosial		2					2			
	Flora dan Fauna		2					2			
	Kualitas Air Permukaan	1					1				
	Kualitas Air Tanah	1					1				
	Bau Sampah		2					2			
	Kesehatan Masyarakat sekitar		2				1				
	Kepuasan Pelanggan		2				1				
Jumlah		5	8	3	0	0	9	10	3	0	0