

Lampiran 14 Form Laporan Mingguan K3

 PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk.		Form PW-K3LM-06-07 Rev. : 01. Juni 2017			
LAPORAN HASIL INSPEKSI K3LM (NON-RUTIN/MINGGUAN)					
Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1 (Gd. 9)	Diinspeksi oleh, Agus Ruliyanto, S.T.	(Paraf) 			
Tgl. Inspeksi 26 Maret 2018	Ditindaklanjuti oleh, Pelaksana Lapangan	(Paraf) 			
Jenis Inspeksi Mingguan					
No.	Ketidaksesuaian (Foto/Keterangan/Lokasi)	Saran Perbaikan & Waktu Target Penyelesaian	Penanggung Jawab (Handor/Sub/Personil Waskita)	Tindak Lanjut Perbaikan (Foto & Keterangan)	Verifikasi (Sesuai/Belum Sesuai)
1	 Railing yang terpasang rusak (Lt. 2 Gd. 9)	Perlu pengecekan rutin dan diperbaiki secepatnya. Deadline: 27 Maret 2018	Pak Jimmi (Pelaksana Gd.9)	 Railing yang rusak sudah dibetulkan	Sesuai
2	 Adanya sisa beton di area lantai gedung (Lokasi: Area Gd. 9)	Pembobokan dan pembersihan sisa beton dari lantai area gedung dan diangkut ke area pembuangan Deadline: 27 Maret 2018	Pak Jimmi (Pelaksana Gd.9)	 Sisa beton sudah dibobok	Sesuai

L-5.14 Form Laporan Mingguan K3